



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



Aprovado

Nº [REDACTED]

Emissão 25/08/2025 16:21

DADOS DO VEÍCULO

		Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF
		I / AUDI Q5 SB P-HIBRIDO	2022/2023	ITU/SP
		Nº Câmbio Veículo		
		Nº Câmbio Cadastro		Nº Carroçaria Cadastro
Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Misto	Utilitário	N/I	Preta	Gasolina/Elétrico
Potência/Cilindrada	Lotação		PBT/CMT	
367cv/1984cc	5P / 0T		0/0T	
Número Lacre	Hodômetro			

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroceria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

216 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Original / dentro do padrão

226 - Vidro da porta dianteira esquerda: Original / dentro do padrão

236 - Vidro da porta traseira esquerda: Original / dentro do padrão

256 - Vidro traseira (vigia): Original / dentro do padrão

276 - Vidro da porta traseira direita: Original / dentro do padrão

286 - Vidro da porta dianteira direita: Original / dentro do padrão

Veículo examinado encontra-se com recall pendente conforme pesquisa em anexo:

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, muança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES
EXCLUSIVAMENTE



FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira



Traseira Esq



Chassi




Motor



Placa



Câmbio



Comp.do Motor



Assolho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda




Extra




Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta





Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONSULTA Nº

CONFIDENCIAL PARA: Máxima Visão Serviços
de Vistoria Ltda

REALIZADA EM: 25/08/2025 às 16:28




AUDI Q5 SB P-HIBRIDO




ALERTA DE
RECALL

Dados de Fabricação do Veículo



Informações do veículo - Base Nacional



RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

**Queixa e histórico de roubo e furto**

Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto

**Comparativo de Componentes Veiculares.****Base estadual (Cortesia)****Informações de proprietário****Débitos do veículo**

Multas: EXISTE DÉBITO DE MULTA

Multas: R\$ 260

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

DER: R\$ 260,32

**LICENCIAMENTO**

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furtos: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Veículo Ativo: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Identificador do Recall

Descrição

Data
do Re
gistro


3/05/
2025

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Parecer técnico (Cortesia) **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais