



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



Reprovado

Nº

Emissão 11/11/2025 11:11

DADOS DO VEÍCULO

		Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF
		I / LR VELAR P340 SE RD	2021/2021	São Paulo/SP
		Nº Câmbio Veículo		
		Nº Câmbio Cadastro		Nº Carroçaria Cadastro
Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Misto	Utilitário	N/I	Cinza	Gasolina
Potência/Cilindrada	Lotação		PBT/CMT	
340cv/2996cc	5P / 0T		0/0T	
Número Lacre	Hodômetro			

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

Veículo Blindado, consta Restrição Administrativa: BLOQUEIOS DIVERSOS;

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, mancha de motor, mudança de câmbio,

AS INF
EXCLU

DO ÚNICA E



Data 11/11/2025

Reprovado

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq




Traseira




Traseira Esq



Chassi



Motor



Placa



Câmbio




Data 11/11/2025

 **Reprovado**

Comp.do Motor



Assoalho in Porta Mala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta



11/11/2025, 11:38

CONFERI AUTO PERICIA PLUS - PLAC

Máxima Visão Serviços de Vistoria Ltda

Company Conferi
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONSULTA Nº:

CONFIDENCIAL PARA: Máxima Visão Serviços
de Vistoria Ltda

REALIZADA EM: 11/11/2025 às 11:06


LAND-ROVER
LR VELAR P340 SE RDYN




BLOQUEIOS
DIVERSOS



Dados de Fabricação do Veículo




Informações do veículo - Base Nacional




RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

BLOQUEIOS DIVERSOS

 Queixa e histórico de roubo e furto Não existe queixa de roubo e furto ativa Não existe histórico de roubo e furto Comparativo de Componentes Veiculares.

Base estadual (Cortesia)

 Informações de proprietário

Proprietário Atual [REDACTED]

 Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

 LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: BLOQUEIOS DIVERSOS

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

OUTRAS RESTRIÇÕES

BLOQUEIOS DIVERSOS

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Sinal Amarelo

 Informações para comercialização **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais