



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



Aprovado

Nº

Emis

0.41

DADOS DO VEÍCULO

	Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF	
	I/AUDI Q8 3.0TFSI	2020/2020	São Paulo/SP	
		Nº Câmbio Veículo		
		Nº Câmbio Cadastro	Nº Carroçaria Cadastro	
Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Misto	Utilitário	N/I	Preta	Gasolina
Potência/Cilindrada	Lotação	PBT/CMT		
340cv/0cc	5P / 0T	0/0T		
Número Lacre	Hodômetro			

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

216 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Original / dentro do padrão

226 - Vidro da porta dianteira esquerda: Original / dentro do padrão

236 - Vidro da porta traseira esquerda: Original / dentro do padrão

256 - Vidro traseira (vigia): Original / dentro do padrão

276 - Vidro da porta traseira direita: Original / dentro do padrão

286 - Vidro da porta dianteira direita: Original / dentro do padrão

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, muança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES
EXCLUSIVAMENTE

EXCLUSIVAMENTE DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E



Data 30/10/2025



Aprovado

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira




Traseira Esq



Chassi



Motor



Placa




Câmbio




[Redacted] Data 30/10/2025

 **Aprovado**

Comp do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta



Consulta CLOG- ESPECIAL + HISTÓRICO DE SINISTRO + HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS. #Número: [REDACTED]

Data e hora da consulta:
30/10/2025 às 10:31:17

Confidencial para:
MÁXIMA VISÃO OSASCO LOGIN 05 - (MÁXIMA VISÃO OSASCO LOGIN 05)

DADOS DO VEÍCULO



BASE NACIONAL - CORTESIA

RESTRIÇÕES (BASE NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2:

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3:

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4:

SEM RESTRICAO

OUTRAS RESTRIÇÕES DA BASE NACIONAL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS - CORTESIA



VEÍCULO SEM HISTÓRICO DE ROUBOS E FURTOS.

OUTRAS RESTRIÇÕES E INFORMAÇÕES

RESTRIÇÃO RENAJUD:

OUTRAS RESTRIÇÕES - RENAJUD

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - CSV

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECALL

NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES NESTA BASE.

PRIMEIRO EMPLACAMENTO - ESTADO DE ORIGEM.



ESTADO DE ORIGEM NÃO ENCONTRADO NESTA BASE.

DADOS DO VEÍCULO (BASE ESTADUAL)

DADOS DO PROPRIETÁRIO



RESTRIÇÕES (BASE ESTADUAL)

RESTRIÇÃO 1:

SEM RESTRIÇÃO

RESTRIÇÃO 2:

SEM RESTRIÇÃO

RESTRIÇÃO 3:

SEM RESTRIÇÃO

RESTRIÇÃO 4:

SEM RESTRIÇÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES / INFORMAÇÕES:

RESTRIÇÃO RENAJUD:

ALERTA DE PROCEDÊNCIA



NÃO HÁ REGISTROS NESTA CONSULTA.

ACIONAMENTO DE SEGURO / INDÍCIOS DE SINISTRO.



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 2



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

INDÍCIO DE SINISTRO 1



NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO, NESTA BASE.

PARECER TÉCNICO



abs Verde

DECODIFICADOR DE CHASSI



NÃO CONSTAM IRREGULARIDADES.

TABELA FIPE



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE VENDA POR OFERTA



VEÍCULO SEM REGISTRO DE HISTORICO DE VENDA POR OFERTA .

LEILÃO



VEÍCULO SEM REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS- COMPLEMENTAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO, NESTA BASE DE DADOS

Pesquisa Finalizada. - Consulta de caráter informativo e confidencial para o associado. Não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto Criminalística e Laudo Cautelar. A presente pesquisa não pode ser modificada, resumida ou alterada em nenhuma informação já enviada, devendo ser mantida integralmente como foi disponibilizada.