

Dados

Realizado Em:	09/01/2026 13:51	O.S:		CNPJ:	
Vistoriador:		Digitador:	Nenhum digitador	Analista	

Dados do solicitante

Nome:		CPF/CNPJ:	
-------	--	-----------	--

Dados do proprietário


Nome do proprietário:	CPF/CNPJ:
-----------------------	-----------

Dados do veículo

Placa:		Marca:	I	Modelo:	M.BENZ GLE400D 4M	Tipo:	UTILITÁRIO
Fabricação/Modelo:	2022 / 2023	Quilometragem:	46674	Cidade:	RIBEIRAO PRETO	UF Atual:	SP
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN):	Chassi (Atual):
Motor (BIN):	Motor (Atual):
Combustível (BIN): DIESEL	Combustível (Atual): DIESEL
Cor (BIN): PRETA	Cor (Atual): PRETA
Cambio (BIN):	Cambio (Atual):


DESTAQUE



Frente



Traseira



Placa Traseira

IDENTIFICAÇÃO VEICULAR



Número do chassi




Etiqueta ETA



Data de fabricação do veículo




Nº do Motor



Lacre/ QR-code da placa traseira

ESTRUTURA E LATARIA



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus




Traseira direita 45 graus



Compartimento do motor

VIDROS E GRAVAÇÕES



Gravação dos vidros

INTERIOR DO VEÍCULO



Interna



Hodômetro

Checklist

VIDROS:

- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO PARABRISAS: **OK**
- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**


PINTURA:

- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAPÔ: **OK ORIGINAL**


ESTRUTURA:

- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**


Croqui



Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)


Telefone: 1634415031

E-mail: mvvistoria@hotmail.com


R Patrocinio, Nº 2743.0 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto, CEP: 14090310




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Original
Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: Componente original

41 Original
Caixa de ar esquerda

Descrição: Componente original

42 Original
Porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

43 Original
Vidro porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

44 Original
Porta traseira esquerda

Descrição: Componente original

45 Original
Vidro porta traseira esquerda

Descrição: Componente original

46 Original
Lateral traseira esquerda

Descrição: Componente original

DIREITA (EXTERNA)

55 Original
Para-lama dianteiro direito

Descrição: Componente original

57 Original
Caixa de ar direita

Descrição: Componente original

58 Original
Porta dianteira direita

Descrição: Componente original

59 Original
Vidro porta dianteira direita

Descrição: Componente original

60 Original
Porta traseira direita

Descrição: Componente original

61 Original
Vidro porta traseira direita

Descrição: Componente original

62 Original
Lateral traseira direita

Descrição: Componente original

telefone: 1634415031

E-mail: mvvistoria@hotmail.com

R Patrocinio, Nº 2743.0 - Jardim Paulistano, Ribeirao Preto, CEP: 14090310

TETO (EXTERNO)

34 Original Capô Descrição: Componente original	35 Original Vidro para-brisas dianteiro Descrição: Componente original	36 Original Teto externo Descrição: Componente original
37 Original Tampa traseira porta-malas Descrição: Componente original	38 Original Vidro vigia traseiro Descrição: Componente original	

Responsável: _____



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Telefone: 1634415031

E-mail: mvvistoria@hotmail.com

R Patrocinio, Nº 2743.0 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto, CEP: 14090310