



Número da Vistoria



EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA/ELETRICO	BMW	I/BMW X5 XDRIVE45E
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2023		AZUL			28674
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90°





TRASEIRA DIREITA 90°





CAIXA DE AR LADO DIREITO

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA






COLUNA CENTRAL DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIREITA




PAINEL TRASEIRO INTERNO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA






LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI




MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR




ETIQUETA VIS COLUNA






ETIQUETA DO CINTO




CARROCERIA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM




DOC. DO VEÍCULO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

