



LAUDO DE PERICIA CAUTELAR

Aprovado

Data: 20/06/2025

08:52:09

Nome do Cliente

Examinador:

Fabricante/Marca: PORSCHE

Modelo/Versão: BOXSTER/25ANOS

Ano Fab/Mod: 2022/2022

Cor:

Prata

Cidade: Campinas

Nº Chassi físico:

Nº Chassi Bin:

Nº Motor físico:

Nº Motor Bin:

Nº Câmbio físico:

Nº Câmbio Bin:

IMPORTANTE: Em conformidade com a resolução CONTRAN 282/08, a VISION VISTORIAS E PERICIAS TÉCNICAS, inscrita no CNPJ sob o número [REDACTED] declara que o veículo acima identificado, encontra-se nas seguintes condições:

NÚMERO DO CHASSI :

Sem vestígio de adulteração/ dentro dos padrões do fabricante

SITUAÇÃO DO MOTOR:

Sem vestígios de adulteração dentro dos padrões do fabricante

GRAVAÇÃO DO NÚMERO DE CHASSI NOS VIDROS:

Vidro dianteiro (para-brisa) - Original

Vidro da porta dianteira esquerda - Original

Vidro traseiro/vigia - Original

Vidro da porta dianteira direita - Original

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

Compartimento do Motor - Original

Batente da porta - Original

PLACA / TARGETA / QR CODE :

Dentro do padrão (MERCOSUL)

REPAROS ESTRUTURAIS:

Não apresenta corte ou reparação na estrutura

OBSERVAÇÕES:

Eu, [REDACTED], declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitadas por mim.

Responsável Técnico

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

Fabricante/Marca: **PORSCHE**
Modelo/Versão: **BOXSTER/25ANOS**
Ano Fab/Mod : **2022/2022**

Data / Hora: **20/06/2025** **08:52:03**
Examinador: **[REDACTED]**
Cidade: **Campinas**
Cor: **Prata**
Combustivel: **Gasolina (G)**

Nº Chassi físico: **[REDACTED]**

Nº Motor físico: **[REDACTED]**

Nº Chassi Bin: **[REDACTED]**

Nº Motor Bin: **[REDACTED]**

VISION VISTORIAS E PERICIAS TÉCNICAS, inscrita no CNPJ sob o número [REDACTED] declara que o motor acima identificado, encontra-se nas seguintes condições:

NUMERAÇÃO DO MOTOR:


Sem vestígios de adulteração dentro dos padrões do fabricante

OBSERVAÇÕES:



Placa



Nº do Chassi



Nº do Motor



Responsável Técnico **[REDACTED]**

Eu **[REDACTED]**, declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitadas por mim.

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

Nº do Câmbio




Plaqueta Identificação



Hodometro




Plaqueta Cabine




Cinto de Segurança



Nº do Vidro



Nº Eixo traseiro




3º Eixo traseiro



Responsável Técnico

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

Nº do Chassi




Nº do Motor




Frente




Traseira



Placa




Lacre



Nº Etiqueta



Ano do Veículo



Responsável






LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO








LAUDO ESTRUTURAL [REDACTED]



FOTOS







Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISION VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISION VISTORIAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.