



## VISTORIA CAUTELAR : [REDACTED]



## DADOS DO CLIENTE

Nome: [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]



## DADOS DO VEÍCULO

Marca: I

Modelo:

LR R.R SPT P575 SVR

Ano Fab. / Modelo: 2021 / 2022

Cor:

VERMELHA

Placa: [REDACTED]

Município:

ITAPEMA-SC

Combustível: GASOLINA

KM:

38.046

## COMPARATIVO DOS AGREGADOS

| TIPO   | Nº NA PESQUISA | Nº NO DOCUMENTO | Nº NO VEÍCULO   |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| Chassi | [REDACTED]     | [REDACTED]      | [REDACTED] ✓    |
| Motor  | [REDACTED]     | [REDACTED]      | [REDACTED] ✓    |
| Câmbio | Não Informado  | [REDACTED]      | Não Informado ✓ |



## ANÁLISE DOS ITENS

## 1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

## 6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

## 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

## 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

## 9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



### FOTOS

DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



EXTRA



EXTRA




LATERAL DIREITA




TRASEIRA DO VEÍCULO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



EXTRA



EXTRA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



HODÔMETRO



EXTRA



EXTRA




EXTRA



EXTRA



PLAQUETA FABRICAÇÃO




EXTRA




EXTRA







CHASSI



EXTRA



MOTOR






MEDIÇÃO DO APARELHO




MEDIÇÃO DO APARELHO





MEDIÇÃO DO APARELHO





VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)

VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)


VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



**VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)**



**CRLV**



**PORTA MALAS**



**ESTEPE**




**FAROL DIANTEIRO**



**ASSOALHO CAIXA ESTEPE**



**BANCO TRASEIRO**




**ETIQUETA (VIS) MOTOR**




**TORRE DO AMORTECEDOR**



**ETIQUETA (VIS) PORTA**




**BANCOS DIANTEIROS**



**CAIXA DE AR ESQUERDA**



**CAIXA DE AR DIREITA**



**TORRE DO AMORTECEDOR**



**PAINEL TRASEIRO ASSOALHO**



**PNEU E ARO**



**PNEU E ARO**




**PNEU E ARO**




**PNEU E ARO**



**TETO EXTERNO**



**INTERNA**



**PORTA INTERNA**



**INTERNA**




**PORTA INTERNA**



**VOLANTE**



**MULTIMIDIA**



**INTERNA**




**PORTA INTERNA**



**PORTA INTERNA**



PEDAIS




RETROVISOR



RETROVISOR




## ANÁLISE DE PINTURA





## ANÁLISE ESTRUTURAL



## OBSERVAÇÕES

VEÍCULO ENCONTRA-SE COM A INTEGRIDADE DA ESTRUTURA PRESERVADA.

VEÍCULO APRESENTA REPINTURA NO PARA-CHOQUE TRASEIRO.

ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO DO FABRICANTE

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a AURELIO VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a AURELIO VISTORIAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

**INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA****BASE ESTADUAL**

|                 |                       |             |            |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------|
| ANO FABRICAÇÃO: | 2021                  | ANO MODELO: | 2022       |
| MARCA / MODELO: | I/LR R.R SPT P575 SVR | COR:        | VERMELHA   |
| COMBUSTÍVEL:    | GASOLINA              | ESPÉCIE:    | MISTO      |
| TIPO VEÍCULO:   | UTILITARIO            | CATEGORIA:  | PARTICULAR |

**FICHA TÉCNICA**

|                  |      |              |             |
|------------------|------|--------------|-------------|
| PASSAGEIROS:     | 5    | PROCEDÊNCIA: | ESTRANGEIRO |
| CILINDRADAS:     | 4999 | POTÊNCIA:    | 575         |
| CAPAC. DE CARGA: | 52.0 | CMT/PBT:     | 600.0/300.0 |
| QTD. DE EIXOS:   | 2    |              |             |

**FICHA CADASTRAL**

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| DATA EMISSÃO CRV: |            | DT LICENCIAMENTO: |            |
| MUNICÍPIO PLACA:  | ITAPEMA-SC | RENAVAM:          | [REDACTED] |
| CHASSI:           | [REDACTED] | SITUAÇÃO VEICULO: | CIRCULACAO |
| TIPO CHASSI:      | NORMAL     |                   |            |

**AGREGADOS (ESTADUAL)**

|                  |               |           |            |
|------------------|---------------|-----------|------------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | Não Informado | Nº MOTOR: | [REDACTED] |
|------------------|---------------|-----------|------------|

**AGREGADOS (FÁBRICA)**

|                  |  |           |            |
|------------------|--|-----------|------------|
| CAIXA DE CÂMBIO: |  | Nº MOTOR: | [REDACTED] |
| CARROCERIA:      |  |           |            |

**RESTRIÇÕES (ESTADUAL)**

|                 |             |             |                      |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| BLOQUEIO FURTO: | NADA CONSTA | JUDICIAL:   | NADA CONSTA          |
| BLOQUEIO        | NADA CONSTA | FINANCEIRA: | ALIENACAO FIDUCIARIA |
| ADMINISTRATIVA: | NADA CONSTA | RENAJUD:    | NADA CONSTA          |
| TRIBUTÁRIA:     | NADA CONSTA |             |                      |

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

**RESTRIÇÕES (NACIONAL)**

|              |                      |              |             |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|
| RESTRIÇÃO 1: | ALIENACAO FIDUCIARIA | RESTRIÇÃO 2: | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO 3: | NADA CONSTA          | RESTRIÇÃO 4: | NADA CONSTA |

**MULTAS/DÉBITOS**

|                |        |                    |           |
|----------------|--------|--------------------|-----------|
| DETRAN:        | 0,00   | MUNICIPAIS:        | 0,00      |
| DER:           | 0,00   | POL. ROD. FEDERAL: | 0,00      |
| DERSA:         | 0,00   | RENAINF:           | 15.267,12 |
| CETESB:        | 0,00   | IPVA:              | 15.267,12 |
| DPVAT:         | 0,00   | MULTAS:            | 1.898,75  |
| LICENCIAMENTO: | 149,37 |                    |           |

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado jundo ao DETRAN correspondente.

**INSPEÇÃO AMBIENTAL****PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

**COMUNICAÇÃO DE VENDA****NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS****GRAVAME**

|               |                      |                   |                |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------|
| FINANCEIRA:   | ALIENACAO FIDUCIARIA | CGC FINANCEIRA:   |                |
| Nº CONTRATO:  |                      | VIGÊNCIA CONTR.:  |                |
| ARRENDATÁRIO: |                      | INFORMANTE FINAN: | NÃO DISPONÍVEL |
| NOME AGENTE   |                      | DT INCLUSÃO FN.:  | NÃO DISPONÍVEL |

**INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA****NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA****BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)**

|                  |                         |                 |           |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| PLACA:           |                         | CHASSI:         |           |
| MARCA/MODELO:    | I/LR R.R SPT P575 SVR   | ANO FAB/MODELO: | 2021/2022 |
| COR:             | Vermelha                | COMBUSTÍVEL:    | Gasolina  |
| TIPO DE VEÍCULO: | Utilitario              | ESPÉCIE:        | Misto     |
| MUNICÍPIO / UF:  | BALNEARIO CAMBORIU / SC | UF ORIGEM:      | SC        |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

|                  |      |                   |       |
|------------------|------|-------------------|-------|
| MOTOR:           |      | POTÊNCIA:         | 575   |
| CAMBIO:          |      | CAP. MAX. TRAÇÃO: | 600.0 |
| CILINDRADAS:     | 4999 | TIPO CARROCERIA:  | JIPE  |
| SITUAÇÃO CHASSI: | N    | SITUAÇÃO VEÍCULO: | S     |
| NUMERO EIXOS:    | 2    | PESO BRUTO TOTAL: | 300.0 |
| NUM. TERC. EIXO: |      | CAP. DE CARGA:    | 52.0  |
| NUM. EIXO TRAS.: |      |                   |       |

**RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)**

|                   |     |                   |     |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| COMUN. VENDA:     | NÃO | ROUBO E FURTO:    | NÃO |
| RENAINF (MULTAS): | SIM | INDICADOR ALARME: | NÃO |
| RECALL:           | NÃO | INDICADOR LEILÃO: | NÃO |
| RENAJUD:          | NÃO |                   |     |

## OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

## RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

## LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

## HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

**ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.**

DATAS DAS CONSULTAS: 11/12/2025 30/10/2024

#### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante [REDACTED] desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.