PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/01/2026 09:42:43

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	LEXUS	LEXUS NX350H F-SPORT

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	CINZA	[redacted]		44441

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	**RESTRIÇÕES ESTADUAL**
⚠	ATENTE-SE PARA **MULTAS E DEBITOS**
✓	**LEILÃO**
✓	**SINISTRO**
✓	**HISTORICO DE ROUBO E FURTO**
⊖	**HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR**
⊖	**HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR**
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAVER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/01/2026 09:42:43

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/01/2026 09:42:43

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/01/2026 09:42:43

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO




PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/01/2026 09:42:43

Número do Lau [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR




ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/01/2026 09:42:43

Número do Laud[redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



CARROCERIA



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM



[redacted]