

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 03/02/2026

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:

CNPJ/CPF Solicitante:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:

BMW | I/BMW X1 SDRIVE20I VL91

Combustível:

GASOLINA

Placa:

Data Emissão CRLV:

Kilometragem:

88591

Renavam:

Fabricação/Modelo:

2013 / 2014

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Não original/outro tipo

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

Não original/outro tipo

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Não original/outro tipo

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

Não original/outro tipo

DO BATENTE DA PORTA:

Original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Não original/outro tipo

DO ASSOALHO:

Original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Não original/outro tipo

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Não original/outro tipo

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Não original/outro tipo

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observações

VEICULO BLINDADO

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 4 DE FEVEREIRO DE 2026

Resultado:

APROVADO

Número:


Data: 03/02/2026

Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira



Placa




Hodômetro




Documento



Etiqueta Motor




Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 4 DE FEVEREIRO DE 2026

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 03/02/2026

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 4 DE FEVEREIRO DE 2026

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 03/02/2026

Página: 4 de 4

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 4 DE FEVEREIRO DE 2026