



Laudo Cautelar

✓ Aprovado

Gasparetto Serviços De Vitorias De AutomóVeis Eireli

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 09/02/2026 17:58

Vistoriador: Nenhum digitador

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: HONDA

Modelo: CITY PERSONAL

Tipo: AUTOMÓVEL

Fabricação/Modelo: 2018 / 2018

Quilometragem: 104342

Cidade: PAULINIA

UF Atual: SP

CRLV:

Nº do lacre:

Tipo de lacre:

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): CINZA

Cor (Atual): CINZA

Cambio (BIN):

Cambio (Atual):

DESTAQUE



Frente



Traseira



Placa Traseira

Fotos do veículo

IDENTIFICAÇÃO VEICULAR



Número do chassi



Etiqueta vis coluna da porta dianteira direita




Nº do Motor

ESTRUTURA E LATARIA



Quadro do porta-malas



Compartimento do motor

VIDROS E GRAVAÇÕES



Gravação do vidro da porta dianteira esquerda

INTERIOR DO VEÍCULO



Painel de instrumentos -foto tirada banco traseiro



Hodômetro KM (foto do veículo ligado)

Checklist

CONSULTA DOCUMENTAL:

- ❌ VENDA DIRETA: **NÃO CONSTA**
- ❌ EVENTO CORPORATIVO/ REMARKETING AUTOMOTIVO: **NÃO CONSTA**
- ❌ RECALL: **NÃO CONSTA**
- ❌ VEÍCULO BAIXADO: **NÃO CONSTA**
- ❌ RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NÃO CONSTA**
- ❌ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- ❌ HISTÓRICO DE INDÍCIO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ❌ HISTÓRICO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ❌ HISTÓRICO DE LEILÃO: **NÃO CONSTA**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✅ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✅ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✅ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✅ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✅ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✅ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✅ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✅ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✅ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✅ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✅ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**








PINTURA:

- ✅ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ❌ PARACHOQUE TRASEIRO: **REPINTURA**
- ❌ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA**
- ✅ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✅ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✅ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ❌ PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA**
- ✅ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✅ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✅ CAPÔ: **OK ORIGINAL**

ESTRUTURA:

- ✅ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✅ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✅ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✅ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✅ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✅ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✅ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✅ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

Croqui



Observações Adicionadas

5

Para-choque dianteiro

Descrição: Repintado

DIANTEIRA (EXTERNA)

23

Para-choque traseiro

Descrição: Repintado


TRASEIRA (EXTERNA)

37

Tampa traseira porta-malas

Descrição: Repintado

TETO (EXTERNO)







AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).





HONDA
CITY PERSONAL

REALIZADA EM: 09/02/2026 às 12:39

Dados de Fabricação do Veículo

Table with 3 columns and 14 rows containing vehicle manufacturing data such as Marca/Modelo, Ano fabricação, and Situação.

Informações do veículo - Base Nacional

Table with 2 columns and 14 rows containing vehicle information from the national base, including Situação, Tipo de veículo, and Procedência.

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa:

Marca/Modelo: HONDA / CITY PERSONAL

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor:

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas:

Espécie: Passageiro

Eixo:

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2018

Município/UF: PAULINIA / SP

Chassi: **Normal**

Renava:

Cor: CINZA

Potência:

Peso bruto:

Capacidade:

Eixo Traseiro Dif: 0



Informações de proprietário



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: EXISTE DÉBITO DE IPVA

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ 2.303,36



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS


HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS


Histórico de proprietários





Realize sua cotação de **SEGURO GRÁTIS** com uma das maiores corretoras do Brasil.

Fale com um de nossos atendentes escaneando o QR ao lado, ou acesse o link para saber mais:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

⚠ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do [REDACTED] responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.