

**AUTO REMARK**

CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 23/02/2026 16:19:43

Número da Vistoria = [REDACTED]

**VISTORIA CAUTELAR**

CLIENTE: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETARIO



NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				DIESEL	BMW	I/BMW X5 XDRIVE30D
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2015	2016		AZUL			80053
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	518 Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	528 Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	538 Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	548 Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	558 Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	568 Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	578 Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	588 Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

VEICULO BLINDADO.

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CENTRAL VISTORIA BARUERI LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



AUTO REMARK


CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 23/02/2026 16:19:43

Número da Vistoria = [REDACTED]




APROVADO


LACRE DA PLACA




DIANTEIRA 45° LADO DIREITO




DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO




TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 23/02/2026 16:19:43

Número da Vistoria =




APROVADO

HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





AUTO REMARK

CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 23/02/2026 16:19:43

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO

CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 23/02/2026 16:19:43

Número da Vistoria




APROVADO

ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR






AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 23/02/2026 16:19:43

Número da Vistoria




APROVADO


TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





AUTO REMARK

CNPJ: 55.666.611/0001-65

ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244

TELEFONE: (11) 43822-333



DATA VISTORIA: 23/02/2026 16:19:43

Número da Vistoria



APROVADO

GRAVACAO PARA BRISA






AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria =



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

