LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Aprovado

[redacted]

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005

DADOS DO VEÍCULO

Placa	Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF
[redacted]	I / PORSCHE CAYENNE S	2023/2024	BELO HORIZONTE/MG

Nº Chassi Veículo	Nº Motor Veículo	Nº Câmbio Veículo	
[redacted]			

Nº Chassi Cadastro	Nº Motor Cadastro	Nº Câmbio Cadastro	Nº Carroçaria Cadastro
[redacted]			

Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Misto	Utilitário	N/I	Cinza	Gasolina

Potência/Cilindrada	Lotação	PBT/CMT	RENAVAM
474cv/3996cc	5P / 0T	0/0T	[redacted]

Número Lacre	Hodômetro	Cliente
		GATTI VEÍCULOS LTDA EPP

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA
- 107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO
- 807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA
- 709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI
- 617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO
- 514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
- 410 - Numeração é a mesma que consta na BIN
- 419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI
- 311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original
- 321 - DO BATENTE DA PORTA: Original
- 331 - DO ASSOALHO: Original

Veiculo Blindado;

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui carater informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, muança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXC[redacted]

Laudo Nº [redacted] Data 11/02/2026 **Aprovado**

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira



Traseira Esq



Chassi



Motor



Câmbio



Placa



Laudo N[redacted] Data 11/02/2026 Aprovado

Comp.do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta



Company Confer
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS [redacted]

[redacted] [redacted]

REALIZADA EM: 11/02/2026 às 10:40

PORSCHE

PORSCHE CAYENNE S CP

CONSTA CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted]
Chassi [redacted]
Cor: Cinza

Ano fabricação: 2023
UF Faturado: SP
Espécie: Misto
Carroceria:
Situação Chassi: Normal
Terceiro eixo: 0
Número D [redacted]
Grupo modelo veículo:
Última atualização: 2025-09-05

Marca/Modelo: I / PORSCHE CAYENNE S CP
Moto [redacted]
Tipo de veículo: Utilitario

Ano modelo: 2024
Caixa de câmbio: [redacted]
Lotação: 5
Cilindradas: 3996
Capacidade carga: 643
Documento importadora:
Fabricante:
Capacidade máxima tração:

Combustível: Gasolina
Município/UF: BELO HORIZONTE / M G

UF de Origem: Null
Situação: CIRCULACAO
Potência: 474
Procedência: Importado
Eixo traseiro: 0
Identidade importadora: 0
Segmento:
Peso bruto: 293

Informações do veículo - Base Nacional

Placa [redacted]
Marca/Modelo: I / PORSCHE CAYENNE S CP
Montagem: NãO APLICAVEL
Procedência: ESTRANGEIRO
Chassi: [redacted] NORMAL
Renavam [redacted]
Cor: CINZA
Espécie: MISTO
Peso bruto(PBT): 2.93
Potência: 474
Eixo: 0
Nº carroceria: [redacted]
Número do Câmbio: [redacted]

Situação: CIRCULAÇÃO
Tipo de veículo: UTILITARIO
Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024
Município/UF: BELO HORIZONTE / MG
Motor: [redacted]
Combustível: GASOLINA
Capacidade de passageiros: 5
Cilindradas: 3996
Peso bruto(CMT): 6.43
Capacidade de carga: 0.93
Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0
Número da Carroceria [redacted]

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Marca/Modelo: I / PORSCHE CAYENNE S CP
Categoria: PARTICULAR
Procedência: IMPORTADA
UF de origem: SP
Motor [redacted]
Combustível: GASOLINA
Capacidade de passageiros: 5
Cilindradas: 3996
Espécie: Misto
Eixo: 0
N° carroceria [redacted]

Situação: CIRCULAÇÃO
Tipo de veículo: UTILITÁRIO
Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024
Município/UF: BELO HORIZONTE / MG
Chassi: [redacted] Normal
Renava [redacted]
Cor: CINZA
Potência: 474
Peso bruto(PBT): 293
Capacidade de carga: 643
Eixo Traseiro Dif: 0
N° da caixa de câmbio [redacted]

Informações de proprietário

Proprietário Atual: [redacted]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz
IPVA: Consultar Detran / Sefaz
Licenciamento: Não existe débito de Licenciamento

Multas: R$ *
IPVA: R$ *
Licenciamento: R$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta
Restrição Tributária: Nada consta
Restrição Financeira: Nada consta
Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta
Restrição Judiciária: Nada consta
Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://transito.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consulta-de-situacao-do-veiculo

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

ENCONTRADO CSV!

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] AS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] AS BASES C ONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] AS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Realize sua cotação de **SEGURO GRÁTIS** com uma das maiores corretoras do Brasil.

Fale com um de nossos atendentes escaneando o QR ao lado, ou acesse o link para saber mais:

https://jessicasouza.seguralta.com.br/

[redacted]

(11) 91666-8244

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.235.359/0001-64** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.235.359/0001-64 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.235.359/0001-64 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.