DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

[redacted]

DATA REALIZAÇÃO: 24/02/2026 09:23 - DATA IMPRESSÃO: 24/02/2026 10:18

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: [redacted]
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA:
MODELO:

QUILOMETRAGEM: 38347 KM
COR: BRANCA
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2024
ANO MODELO: 2025
SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME

181



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	181 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	0 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



28

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



78

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA

DEKRA CAUTELAR

[redacted]

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
[redacted]	



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA



TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br


DEKRA

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

[redacted]


DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

[redacted]



HODÔMETRO


ADICIONAL 1


ADICIONAL 2



ADICIONAL 3


ADICIONAL 4


ADICIONAL 5


ADICIONAL 6


ADICIONAL 7


ADICIONAL 8

[redacted]

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA ETA


COMPARTIMENTO DO MOTOR

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

[redacted]

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO	
[redacted]	



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

[redacted]

[redacted]

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: MG		
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	1	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS		

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

[redacted]

[redacted]

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

CRLV	NADA CONSTA
PLACAS	NADA CONSTA
VIDROS	NADA CONSTA
CHASSI	NADA CONSTA
NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 38347

[redacted]

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

[redacted]

[redacted]

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

[redacted]

[redacted]

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA


LONGARINA DIREITA


LONGARINA ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA


COLUNA CENTRAL


COLUNA TRASEIRA


CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO


COLUNA DIANTEIRA


COLUNA TRASEIRA


COLUNA CENTRAL


CAIXA DE AR


ASSOALHO CENTRAL

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

[redacted]

[redacted]

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA


LONGARINA TRASEIRA DIREITA


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA


CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA


CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA


CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

[redacted]

[redacted]

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO


VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)

AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)


VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

PINTURA	NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

[redacted]

[redacted]

VÍDEOS REALIZADOS NO VEÍCULO

[redacted]

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br



JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME
18225667000158 - AV BARÃO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br