



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



Aprovado

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo I / LR RR PHEV HSE		Ano Fabricação/Modelo 2023/2023	Município/UF EUSEBIO/CE
Nº Câmbio Veículo			
Nº Câmbio Cadastro		Nº Carroçaria Cadastro	
Espécie Misto	Tipo Utilitário	Carroceria N/I	Cor Branca
Potência/Cilindrada 510cv/2996cc	Lotação 5P / 0T	PBT/CMT 0/0T	Combustível Gasolina/Elétrico
Número Lacre	Hodômetro	Cliente GATTI VEÍCULOS LTDA EPP	

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

VEICULO BLINDADO

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por alterações ocorridas no veículo após a realização do exame, tais como: mudança de motor, mudança de câmbio, mudança de peças, entre outras.

A
E

ÚNICA E

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira



Traseira Esq



Chassi



Motor



Câmbio



Placa



Comp do Motor



Assolho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda




Extra




Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta





Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONSULTA Nº

CONFIDENCIAL PARA: Máxima Visão Serviços
de Vistoria Ltda


REALIZADA EM: 23/02/2026 às 13:11




LR RR PHEV HSE



Dados de Fabricação do Veículo



**Base estadual (Cortesia)****Informações de proprietário**

Proprietário Atual: LAG LOGISTICA E LOCACOES LTDA

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Licenciamento: R\$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

OUTRAS RESTRIÇÕES

INTENCAO VENDA

VEICULO VENDIDO. EFETUAR TRANSF. ART.134/CTB.

INTENCAO VENDA / VEICULO VENDIDO. EFETUAR TRANSF. ART.134/CTB.

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações**ENCONTRADO CSV!**

Consultar site

23/02/2026, 13:19

CONFERI AUTO PERICIA PLUS - PLAC [REDACTED] Máxima Visão Serviços de Vistoria Ltda

Fale com um de nossos atendentes escaneando o QR ao lado, ou acesse o link
para saber mais:



(11) 91666-8244



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO 
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

