

IMPORTANTE: Em conformidade com a resolução CONTRAN 282/08, a VISION VISTORIAS E PERICIAS TÉCNICAS,

NÚMERO DO CHASSI :

Sem vestígio de adulteração/ dentro dos padrões do fabricante

SITUAÇÃO DO MOTOR:

Sem vestígios de adulteração dentro dos padrões do fabricante

GRAVAÇÃO DO NÚMERO DE CHASSI NOS VIDROS:

Vidro dianteiro (para-brisa) - Original

Vidro da porta dianteira esquerda - Original

Vidro traseiro/vigia - Original

Vidro da porta dianteira direita - Original

Vidro da lateral traseira direita - Original

Vidro da lateral traseira esquerda - Original

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

Compartimento do Motor - Original

Batente da porta - Original

PLACA / TARGETA / QR CODE :

Dentro do padrão (MERCOSUL)

REPAROS ESTRUTURAIS:

Não apresenta corte ou reparação na estrutura

OBSERVAÇÕES:

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90

R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007


VISION VISTORIAS E PERICIAS TÉCNICAS, inscrita no CNPJ sob o número 10.606.988/0001-90, declara que o motor acima identificado, encontra-se nas seguintes condições:

NUMERAÇÃO DO MOTOR:


Sem vestígios de adulteração dentro dos padrões do fabricante

OBSERVAÇÕES:



Placa



Nº do Chassi



Nº do Motor




LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME

CNPJ: 10.606.988/0001-90

R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007




Frente




Traseira





Placa



Lacre



Nº Etiqueta



Ano do Veículo



LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME

CNPJ: 10.606.988/0001-90


R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007

Telefone: (19) 33254857 Fax: ()


Hodometro




Plaqueta Cabine




Cinto de Segurança




Nº do Vidro



Nº Eixo traseiro



3º Eixo traseiro



LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO



T R NISTA ME








CNPJ: 10.606.988/0001-90

R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007



FOTOS







BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2017	ANO MODELO:	2018
MARCA / MODELO:	I/BMW M2	COR:	AZUL
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA:	PARTICULAR
FICHA TÉCNICA			
PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
CILINDRADAS:	2979	POTÊNCIA:	370
CAPAC. DE CARGA:		CMT/PBT:	200/200
QTD. DE EIXOS:	0		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:
MUNICÍPIO PLACA:
CHASSI:
TIPO CHASSI:

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: Não Informado

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:
CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)RESTRIÇÃO 1: **NADA CONSTA**RESTRIÇÃO 2: **NADA CONSTA**RESTRIÇÃO 3: **NADA CONSTA**RESTRIÇÃO 4: **NADA CONSTA****MULTAS/DÉBITOS**DETRAN: **0,00**MUNICIPAIS: **0,00**DER: **0,00**POL. ROD. FEDERAL: **0,00**DERSA: **0,00**RENAINF: **0,00**CETESB: **0,00**IPVA: **0,00**DPVAT: **0,00**MULTAS: **0,00**LICENCIAMENTO: **0,00**

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL****PROPRIETÁRIO(S)****COMUNICAÇÃO DE VENDA****NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS****GRAVAME**FINANCEIRA: **NADA CONSTA****INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA****NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA****BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)****INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

MOTOR:

POTÊNCIA: **370**

CAMBIO:

CAP. MAX. TRAÇÃO: **200.0**CILINDRADAS: **2979**TIPO CARROCERIA: **NAO APLICAVEL**SITUAÇÃO CHASSI: **N**SITUAÇÃO VEÍCULO: **S**NUMERO EIXOS: **0**PESO BRUTO TOTAL: **200.0**

NUM. TERC. EIXO:

CAP. DE CARGA: **0.0**

NUM. EIXO TRAS.:

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)COMUN. VENDA: **NÃO**ROUBO E FURTO: **NÃO**RENAINF (MULTAS): **NÃO**INDICADOR ALARME: **NÃO**RECALL: **NÃO**INDICADOR LEILÃO: **NÃO**RENAJUD: **NÃO****OUTRAS RESTRIÇÕES**RESTRIÇÃO 1: **SEM RESTRICAO**RESTRIÇÃO 2: **SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 3:

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4:

SEM RESTRICAO

RECALL

 NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

 NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

 NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

 NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**T R NISTA - ME**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.