



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



Aprovado

Nº

Emissão 11/08/2025 10:

DADOS DO VEÍCULO

		Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF
		I / PORSCHE 911CARRER	2022/2023	RIO DE JANEIRO/RJ
		Nº Câmbio Veículo		
		Nº Câmbio Cadastro		Nº Carroçaria Cadastro
Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Passageiro	Automóvel	N/I	Azul	Gasolina
Potência/Cilindrada	Lotação		PBT/CMT	
480cv/2981cc	4P / 0T		0/0T	
Número Lacre	Hodômetro		Cliente	
			GATTI VEÍCULOS LTDA EPP	

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

216 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Original / dentro do padrão

226 - Vidro da porta dianteira esquerda: Original / dentro do padrão

246 - Vidro da lateral esquerda: Original / dentro do padrão

256 - Vidro traseira (vigia): Original / dentro do padrão

266 - Vidro lateral traseira dianteira: Original / dentro do padrão

286 - Vidro da porta dianteira direita: Original / dentro do padrão

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, muançã de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira




Traseira Esq



Chassi




Motor




Placa



Câmbio



Comp do Motor



Assoalho In Porta Mala



Lateral Direita



Lateral Esquerda




Extra




Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta






Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONSULTA Nº: [REDACTED]

CONFIDENCIAL PARA: Máxima Visão Serviços
de Vistoria Ltda

REALIZADA EM: 11/08/2025 às 10:41

PORSCHE
PORSCHE 911CARRERA GTS Dados de Fabricação do Veículo Informações do veículo - Base Nacional RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

COMUNICACAO DE VENDA

 Queixa e histórico de roubo e furto Não existe queixa de roubo e furto ativa Não existe histórico de roubo e furto Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
------------	---------	----------	-------------

--	--	--	--

 Base estadual (Cortesia)

--

 Informações de proprietário

Proprietário Atual [REDACTED]

 Débitos do veículo

Multas: EXISTE DÉBITO DE MULTA

Multas: R\$ 0,00

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: Não existe débito de Licenciamento

Licenciamento: R\$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDAS

OUTRAS RESTRIÇÕES

CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA

CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site [REDACTED]

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

EXISTE COMUNICAÇÃO DE VENDA:

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Sinal Amarelo

 Informações para comercialização **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 **Avisos legais**

