

Dados

Realizado Em: 18/03/2026 15:49

Vistoriado: Digitador: Nenhum digitador

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: BMW

Modelo: X4 XDRIVE30I

Tipo: UTILITARIO

Fabricação/Modelo: 2022 / 2023

Quilometragem: 58312

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF Atual: SP

CRLV: Nº do lacre: QRCODE

Tipo de lacre:

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): GASOLINA

Combustível (Atual): GASOLINA


Cor (BIN): PRETA

Cor (Atual): PRETA

Cambio (BIN):

Cambio (Atual):

DESTAQUE



Frente




Traseira



Placa Traseira


IDENTIFICAÇÃO VEICULAR



Número do chassi



Data de fabricação



Etiqueta vis coluna da porta dianteira direita



Nº do Motor



Lacre/ QR-code da placa traseira

ESTRUTURA E LATARIA




Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus




Traseira esquerda 45 graus





Traseira direita 45 graus



Compartimento do motor

VIDROS E GRAVAÇÕES




Gravação vidro

INTERIOR DO VEÍCULO



Interna



Hodômetro KM (foto do veículo ligado)

Checklist

VIDROS:

✓

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK

✓

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK

✓

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK

✓

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK

✓

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK

✓

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK

✓

VIDRO PARABRISAS: OK

✓

CONDIÇÕES DOS VIDROS: OK

INTERIOR:

✓

CONDIÇÕES DO INTERIOR: OK

PINTURA:

✓

PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

✓

PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

✓

LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

✓

TETO EXTERNO: OK ORIGINAL

✓

TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: OK ORIGINAL

✓

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

✓

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

✓

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

II

PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL

II

PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL

II

CAPÔ: NÃO APLICÁVEL

ESTRUTURA:

✓

PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL

✓

PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL

✓

PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL

✓

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

✓

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

✓

PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL

✓

COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

✓

COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL

✓

COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

✓

CAIXA DE AR ESQUERDA: OK ORIGINAL

✓

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

✓

LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

✓

PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL

✓

CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL

✓

PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL

✓

CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL

✓

COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

✓

CAIXA DE AR DIREITA: OK ORIGINAL






✓


COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL

✓


COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

Croqui







Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: Não aplicável, Película PPF

43 Vidro porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

46 Lateral traseira esquerda

Descrição: Componente original

41 Caixa de ar esquerda

Descrição: Componente original

44 Porta traseira esquerda

Descrição: Componente original

42 Porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

45 Vidro porta traseira esquerda

Descrição: Componente original

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito

Descrição: Não aplicável, Película PPF

59 Vidro porta dianteira direita

Descrição: Componente original

62 Lateral traseira direita

Descrição: Componente original

57 Caixa de ar direita

Descrição: Componente original

60 Porta traseira direita

Descrição: Componente original

58 Porta dianteira direita

Descrição: Componente original

61 Vidro porta traseira direita

Descrição: Componente original

TETO (EXTERNO)

34 Capô

Descrição: Não aplicável, Película PPF

37 Tampa traseira porta-malas

Descrição: Componente original

35 Vidro para-brisas dianteiro

Descrição: Componente original

38 Vidro vigia traseiro


Descrição: Componente original

36 Teto externo

Descrição: Componente original

Observações Adicionais

O VEICULO NÃO FOI VERIFICADO PINTURA NOS DOIS PARA-LAMAS E NO CAPO, POIS AS PEÇAS POSSUEM PPF (PELICULA DE PROTEÇÃO) . NÃO AFETADO ESTRUTURA.





AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).