Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

11/06/2025 17:27:07

DADOS DO VEÍCULO

N° VISTORIA:	[redacted]
N° CHASSI:	
N° MOTOR:	
PLACA:	
MARCA:	KIA
MODELO:	KIA MOTORS KIA NIRO HEV 1.6 EX
KILOMETRAGEM:	55780
COR:	CINZA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA/ELETRICO
ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2023
SITUAÇÃO CHASSI:	1

SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 46 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 2 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS









IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

FAZ SE NECESSÁRIO INFORMAR QUE: A ULTRAVISÃO DECLARA ESTE LAUDO NÃO SERVE COMO PARÂMETRO PARA AS SEGURADORAS DEVIDO AS MESMAS TEREM CRITÉRIOS DIFERENTES DE AVALIAÇÃO.

ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: VILAR AUTO
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

DIANTEIRA



TRASEIRA



LACRE DA PLACA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGALAUDO

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: VILAR AUTO
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE: VILAR AUTO
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA DO CINTO



NÚMERO DO CÂMBIO



ETIQUETA DO MOTOR



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO


DADOS CLIENTE

CLIENTE: VILAR AUTO
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]


MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DADOS CLIENTE

CLIENTE: VILAR AUTO
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	02-COM DEBITOS -AR-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

5-ESTRUTURA - LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-
OBSERVAÇÃO	SEM OBS -A-

6-ESTRUTURA - LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-

7-ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	OK -A-

CAIXA DO ESTEPE	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-

8-ESTRUTURA - TETO

TETO	OK -A-

9-ESTRUTURA ASSOALHO

ASSOALHO CENTRAL	OK -A-
ASSOALHO PORTA MALAS	OK -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO	HÁ OCORRENCIAS -AR-
MULTAS, IPVA E OUTROS	OK -A-
RESTRIÇÃO JUDICIAL	OK -A-
ROUBO E FURTO EM ABERTO	OK -A-
ALIENAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE1)	OK -A-
RENAJUD	OK -A-
CHASSI	OK -A-
MOTOR	OK -A-
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	OK -A-

ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO


Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]