

**FOCO VISTORIAS**

CNPJ: 26.124.037/0001-15
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR OETERER, 1201
TELEFONE: (15) 33299-275
DATA VISTORIA: 13/06/2025 11:36:30

Número da Vistoria: [REDACTED]

**VISTORIA CAUTELAR**

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[REDACTED]	[REDACTED]	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	ALCOOL/GASOLINA	BMW	BMW 320I SPORT GP FLEX
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2023	0	PRETA	[REDACTED]	[REDACTED]	19318
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a FOCO VISTORIAS VEICULARES LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



FOCO VISTORIAS


CNPJ: 26.124.037/0001-15
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR OETERER, 1201
TELEFONE: (15) 33299-275
DATA VISTORIA: 13/06/2025 11:36:30

Número da Vistoria: [REDACTED]



APROVADO

LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



CARROCERIA



LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR





CHASSI




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



ETIQUETA DO CHASSI





FOCO VISTORIAS


CNPJ: 26.124.037/0001-15
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR OETERER, 1201
TELEFONE: (15) 33299-275
DATA VISTORIA: 13/06/2025 11:36:30

Número da Vistoria



APROVADO

ETIQUETA DE CHASSI



LATERAL DIREITA




CAIXA DE ESTEPE




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



DOC. DO VEÍCULO





FOCO VISTORIAS

CNPJ: 26.124.037/0001-15

ENDEREÇO: RUA COMENDADOR OETERER, 1201

TELEFONE: (15) 33299-275

DATA VISTORIA: 13/06/2025 11:36:30

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



Vistoriador

[REDACTED]



FOCO VISTORIAS
CNPJ: 26.124.037/0001-15
DIGITE AQUI O RODAPE DO LAUDO

Número da Vistoria: [REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[REDACTED]

DIGITE AQUI O RODAPE DO LAUDO