

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP
						RENEGADE S
						T2704X4T
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	CINZA			36641
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:


A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO





DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



CAIXA DE ESTEPE





PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA





APROVADO

ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





COL DIANTEIRA DIREITA



COL CENTRAL DIREITA



MOTOR



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO






VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



HODÔMETRO KM



LACRE DA PLACA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COL CENTRAL ESQUERDA





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO




LATERAL DIREITA



ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA






LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO CINTO




ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO






GRAVACAO PARA BRISA





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

