



Realizado em: 28/02/2026



DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO


[Redacted]	
Nome do proprietário	CPF/CNPJ

DADOS DO VEÍCULO


[Redacted]	Marca/Modelo M.BENZ / GLA200FF		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2017 / 2017		Quilometragem 70127	
Cidade SAO PAULO			ESTADO SP
CRLV	Nº do lacre da placa QRCODE	Tipo de lacre QRCODE	[Redacted]

[Redacted]	
[Redacted]	
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN MARROM	Cor ATUAL MARROM
Câmbio BIN Não informado	Câmbio ATUAL Não informado





CHASSI



MOTOR



HODOMETRO




PLACA




LACRE




ETIQUETA ETA 1




ETIQUETA ETA 2




LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2



LONGARINA DIANTEIRA 1



LONGARINA DIANTEIRA 2

QUESTÕES DE VISTORIA	
 - 03 Cambio coletado: 03.2 Obstruído / Sem acesso	✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL	✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL
✓ - 07 ESTRUTURA: 07.1 ORIGINAL	✓ - CHASSI: - GRAVAÇÃO DO CHASSI DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE	

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos, por esse motivo informamos que o critério de avaliação de bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

