visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO
Vistoria Cautelar

[redacted]

DADOS GERAIS:

DATA:	23/03/2026 09:26:43	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR CAMPINAS	Nº DA VISTORIA:	[redacted]
UNIDADE:	VISAO TOTAL CAMPINAS	VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	LEXUS	MODELO/VERSÃO:	I/LEXUS RX350 F SPORT
ANO FAB./MODELO:	2017/2018	COR:	PRETA
PLACA:	[redacted]	CIDADE:	CAMPINAS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	68784

100 - Condição da placa:
101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:
217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:
310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:
409-Numeração obstruida/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:
501-Original

2 - Do batente da porta:
510-Original

3 - Do assoalho:
526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):
608-Vidro não original

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:
613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:
621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):
637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:
653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:
661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:
701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:
802-Consta histórico de leilão (sem avaria significativa)

809 - Consta Histórico de VENDA DIRETA / DESMOBILIZAÇÃO DE FROTAS (conforme podę ser constatado na pesquisa)

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade CAMBUI VISTORIAS VEICULARES LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL CAMPINAS, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL CAMPINAS apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL CAMPINAS, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

[redacted]

Eu, PARTICULAR CAMPINAS declaro ter recebido o seguinte da: **CAMBUI VISTORIAS VEICULARES LTDA** e CNPJ: **42.200.529/0001-07** e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MAJOR SOLON, 961 - CEP:13.015-095 - CAMPINAS

Digitalizado com CamScanner

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]

DIANTEIRA



HODÔMETRO




CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA




LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



TRASEIRA



CAIXA_ESTEPE



ASSOALHO



PLACA



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CAMPINAS declaro ter recebido o seguinte da: CAMBUI VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 42.200.529/0001-07 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MAJOR SOLON, 961 - CEP:13.015-095 - CAMPINAS

Digitalizado com CamScanner

visão total
vistoria veicular


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]


CHASSI




ETIQUETA_VIS_COLUNA



TORRE AMORTECEDOR DIR



TORRE AMORTECEDOR ESQ



ETIQUETA_VIS_MOTOR




LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



MOTOR



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



[redacted]

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CAMPINAS declaro ter recebido o seguinte da: CAMBUI VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ. 42.200.529/0001-07 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MAJOR SOLON, 961 - CEP:13.015-095 - CAMPINAS

Digitalizado com CamScanner

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

EXTRA



[redacted]

Eu, PARTICULAR CAMPINAS declaro ter recebido o seguinte da: CAMBUI VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 42.200.529/0001-07 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MAJOR SOLON, 961 - CEP:13.015-095 - CAMPINAS

Digitalizado com CamScanner