



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[REDACTED]	[REDACTED]	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	ALCOOL/GASOLINA	BMW	BMW/X1 SDRIVE20I X LINE
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2022	0	PRETA	[REDACTED]	[REDACTED]	93669
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	



ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL



ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL



ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS



LEILÃO



SINISTRO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO



HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

NUMERAÇÃO DO MOTOR CADASTRADA PARCIAL NA BASE BIN, NUMERO COLETADO NO BLOCO DO MOTOR

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAOESTE SUMARE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:		
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	ATENÇÃO	222 Numeração registrada na BIN, coincide apenas parcialmente com a numeração que consta no motor, podendo ser exigido por parte do Órgão de Trânsito a regularização.
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

DIANTEIRA




TRASEIRA



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



LACRE DA PLACA



LATERAL ESQUERDA




PANORÂMICA




LATERAL DIREITA



LACRE DA PLACA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CHASSI



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR



CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



MOTOR



Vistoriador

[REDACTED]