ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP RENEGADE LGTD T270

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	CINZA	[redacted]		25542

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



LATERAL DIREITA



GRAVACAO PARA BRISA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

APROVADO

VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA SUPERIOR ESQUERDA COM 79



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90º



CARROCERIA



TRASEIRA DIREITA 90º



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VIDRO TRASEIRO



LACRE DA PLACA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ALMA PARA-CHOQUE TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA SUPERIOR DIREITA COM 81



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




ETIQUETA VIS MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR




ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ALMA PARA-CHOQUE DIANTEIRO



MOTOR



[redacted]

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]