



Laudo Cautelar

✓ Aprovado

# Visao Plena Vistoria

Completo, integrados com dados consultados em tempo real.

## Dados

Realizado Em: 06/04/2026 15:22

O.S:

CNPJ: 58303909000107

Vistoriador:

Digitador: Nenhum digitador

Analista: Visao Plena Vistoria Ltda

## Dados do solicitante

Nome: MARINHO MULTIMARCAS LTDA

CPF/CNPJ: 05.669.830/0001-20

## Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

## Dados do veículo

Placa:

Marca: MMC

Modelo: TRITON SPORT HPE

Tipo: CAMINHONETE

Fabricação/Modelo: 2016 / 2017

Quilometragem: 141793

Cidade: LINS

UF Atual: SP

CRLV:

Nº do lacre:

Tipo de lacre:

Renavam:

## Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN):

Motor (BIN):

Combustível (BIN): DIESEL

Cor (BIN): BRANCA

Cambio (BIN):

## Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual):

Motor (Atual):

Combustível (Atual): DIESEL

Cor (Atual): BRANCA

Cambio (Atual):

## DESTAQUES



FRENTE




TRASEIRA



PLACA

FOTOS



Nº DO MOTOR



Nº CHASSI



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: [visaoplenavistoria@gmail.com](mailto:visaoplenavistoria@gmail.com)

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,

CEP: 03410000



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR ESQUERDA



CAIXA DE AR DIREITA




HODÔMETRO KM



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA



GRAVAÇÃO VIDRO

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,

CEP: 03410000

## Checklist

### CONSULTA DOCUMENTAL:

- ① VENDA DIRETA: **NÃO CONSTA**
- ① EVENTO CORPORATIVO/ REMARKETING AUTOMOTIVO: **NÃO CONSTA**
- ① RECALL: **NÃO CONSTA**
- ① VEÍCULO BAIXADO: **NÃO CONSTA**
- ① RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NÃO CONSTA**
- ① VEÍCULO ROUBADO: **NÃO CONSTA**
- ① QUEIXA DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE INDÍCIO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE LEILÃO: **NÃO CONSTA**


### IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**


### ESTRUTURA:

- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**


## Croqui




Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)



Esquerda (Interna)




Direita (Interna)

Visao Plena Vistoria


CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com


Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,  
CEP: 03410000




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

### Observações Adicionadas

#### DIANTEIRA (EXTERNA)

1 Retrovisor direito

Descrição:

2 Retrovisor esquerdo

Descrição:

3 Pneu dianteiro direito

Descrição:

4 Pneu dianteiro esquerdo

Descrição:

5 Para-choque dianteiro

Descrição:

6 Farol direito

Descrição:

7 Farol esquerdo

Descrição:

8 Placa dianteira

Descrição:

#### TRASEIRA (EXTERNA)

21 Pneu traseiro esquerdo

Descrição:

22 Pneu traseiro direito

Descrição:

23 Para-choque traseiro

Descrição:

24 Lanterna traseira esquerda

Descrição:

25 Lanterna traseira direita

Descrição:

26 Placa traseira

Descrição:

#### ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição:

40 Roda dianteira esquerda

Descrição:

41 Caixa de ar esquerda

Descrição:

42 Porta dianteira esquerda

Descrição:

43 Vidro porta dianteira esquerda

Descrição:

44 Porta traseira esquerda

Descrição:

45 Vidro porta traseira esquerda

Descrição:

46 Lateral traseira esquerda

Descrição:

47 Roda traseira esquerda

Descrição:

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,

CEP: 03410000

#### DIREITA (EXTERNA)

|                                                             |                                                              |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>55</b> Para-lama dianteiro direito<br><b>Descrição:</b>  | <b>56</b> Roda dianteira direita<br><b>Descrição:</b>        | <b>57</b> Caixa de ar direita<br><b>Descrição:</b>    |
| <b>58</b> Porta dianteira direita<br><b>Descrição:</b>      | <b>59</b> Vidro porta dianteira direita<br><b>Descrição:</b> | <b>60</b> Porta traseira direita<br><b>Descrição:</b> |
| <b>61</b> Vidro porta traseira direita<br><b>Descrição:</b> | <b>62</b> Lateral traseira direita<br><b>Descrição:</b>      | <b>63</b> Roda traseira direita<br><b>Descrição:</b>  |

#### TETO (EXTERNO)

|                                                           |                                                            |                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>34</b> Capô<br><b>Descrição:</b>                       | <b>35</b> Vidro para-brisas dianteiro<br><b>Descrição:</b> | <b>36</b> Teto externo<br><b>Descrição:</b> |
| <b>37</b> Tampa traseira porta-malas<br><b>Descrição:</b> | <b>38</b> Vidro vigia traseiro<br><b>Descrição:</b>        |                                             |

#### TRASEIRA (INTERNA)

|                                                                |                                                               |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>27</b> Caixa de roda traseira esquerda<br><b>Descrição:</b> | <b>28</b> Caixa de roda traseira direita<br><b>Descrição:</b> | <b>29</b> Suspensão traseira esquerda<br><b>Descrição:</b> |
| <b>30</b> Suspensão traseira direita<br><b>Descrição:</b>      | <b>31</b> Freio traseiro esquerdo<br><b>Descrição:</b>        | <b>32</b> Freio traseiro direito<br><b>Descrição:</b>      |
| <b>33</b> Painel traseiro<br><b>Descrição:</b>                 |                                                               |                                                            |

#### DIANTEIRA (INTERNA)

|                                                                        |                                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b> Painel corta-fogo<br><b>Descrição:</b>                        | <b>10</b> Caixa de roda dianteira direita<br><b>Descrição:</b> | <b>11</b> Caixa de roda dianteira esquerda<br><b>Descrição:</b>       |
| <b>12</b> Barra de direção<br><b>Descrição:</b>                        | <b>13</b> Caixa de direção<br><b>Descrição:</b>                | <b>14</b> Torre do amortecedor dianteira direita<br><b>Descrição:</b> |
| <b>15</b> Torre do amortecedor dianteira esquerda<br><b>Descrição:</b> | <b>16</b> Semieixo dianteiro direito<br><b>Descrição:</b>      | <b>17</b> Semieixo dianteiro esquerdo<br><b>Descrição:</b>            |
| <b>18</b> Freio dianteiro direito<br><b>Descrição:</b>                 | <b>19</b> Freio dianteiro esquerdo<br><b>Descrição:</b>        | <b>20</b> Painel dianteiro<br><b>Descrição:</b>                       |

### ESQUERDA (INTERNA)

48 Longarina dianteira esquerda

Descrição:

49 Para-lama interno esquerdo

Descrição:

50 Coluna A dianteira esquerda

Descrição:

51 Estrutura dianteira da caixa de ar esquerda

Descrição:

52 Coluna B central esquerda

Descrição:

53 Estrutura traseira da caixa de ar esquerda

Descrição:

54 Coluna C traseira esquerda

Descrição:

71 Longarina traseira esquerda

Descrição:

### DIREITA (INTERNA)

64 Longarina dianteira direita

Descrição:

65 Para-lama interno direito

Descrição:

66 Coluna A dianteira direita

Descrição:

67 Estrutura dianteira da caixa de ar direita

Descrição:

68 Coluna B central direita

Descrição:

69 Estrutura traseira da caixa de ar direita

Descrição:

70 Coluna C traseira direita

Descrição:

72 Longarina traseira direita

Descrição:




Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,

CEP: 03410000



---

Responsável: Visao Plena Vistoria Ltda

---

Emitido por: Visao Plena Vistoria

# VISÃO PLENA



## VISTORIA VEICULAR



### AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

#### Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: [visaoplenavistoria@gmail.com](mailto:visaoplenavistoria@gmail.com)

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,  
CEP: 03410000





**CONFIDENCIAL PARA:** Visao Plena Vistoria Ltda

**REALIZADA EM:** 06/04/2026 às 15:17

### Dados de Fabricação do Veículo

|                                       |                                             |                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Placa:</b>                         | <b>Marca/Modelo:</b> MMC / TRITON SPORT HPE |                                      |
| <b>Chassi:</b>                        | <b>Motor:</b>                               | <b>Combustível:</b> Diesel           |
| <b>Cor:</b> Branca                    | <b>Tipo de veículo:</b> Caminhonete         | <b>Município/UF:</b> LINS / SP       |
| <b>Ano fabricação:</b> 2016           | <b>Ano modelo:</b> 2017                     | <b>UF de Origem:</b> SP              |
| <b>UF Faturado:</b> SP                | <b>Caixa de câmbio:</b>                     | <b>Situação:</b> CIRCULACAO          |
| <b>Espécie:</b> Especial              | <b>Lotação:</b> 5                           | <b>Potência:</b> 190                 |
| <b>Carroceria:</b>                    | <b>Cilindradas:</b> 2442                    | <b>Procedência:</b> Nacional         |
| <b>Situação Chassi:</b> Normal        | <b>Capacidade carga:</b> 525                | <b>Eixo traseiro:</b> 0              |
| <b>Terceiro eixo:</b> 0               | <b>Documento importadora:</b>               | <b>Identidade importadora:</b> 0     |
| <b>Número DI:</b> 0                   | <b>Fabricante:</b>                          | <b>Segmento:</b> CL - PICK-UP GRANDE |
| <b>Grupo modelo veículo:</b> L200     | <b>Capacidade máxima tração:</b>            | <b>Peso bruto:</b> 295               |
| <b>Última atualização:</b> 2023-06-12 |                                             |                                      |

### Informações do veículo - Base Nacional

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Placa:</b>                               | <b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO                   |
| <b>Marca/Modelo:</b> MMC / TRITON SPORT HPE | <b>Tipo de veículo:</b> CAMINHONETE           |
| <b>Montagem:</b> ABERTA/CABINE DUPLA        | <b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2016 / 2017 |
| <b>Procedência:</b> NACIONAL                | <b>Município/UF:</b> LINS / SP                |
| <b>Chassi:</b>                              | <b>Motor:</b>                                 |
| <b>Renava:</b>                              | <b>Combustível:</b> DIESEL                    |
| <b>Cor:</b> BRANCA                          | <b>Capacidade de passageiros:</b> 5           |
| <b>Espécie:</b> ESPECIAL                    | <b>Cilindradas:</b> 2442                      |
| <b>Peso bruto(PBT):</b> 2.95                | <b>Peso bruto(CMT):</b> 5.25                  |
| <b>Potência:</b> 190                        | <b>Capacidade de carga:</b> 1.06              |
| <b>Eixo:</b> 2                              | <b>Eixo Traseiro Dif:</b> 0                   |
| <b>Eixo auxiliar:</b> 0                     |                                               |



### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



## Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

## Comparativo de Componentes Veiculares.

| COMPONENTE  | FÁBRICA | ESTADUAL | COMPARATIVO |
|-------------|---------|----------|-------------|
| Chassi      |         |          | ✓           |
| Motor       |         |          | ✓           |
| Cor         | BRANCA  | BRANCA   | ✓           |
| Combustível | DIESEL  | DIESEL   | ✓           |



## Base estadual (Cortesia)

|               |                        |                                        |
|---------------|------------------------|----------------------------------------|
| Placa:        |                        | Situação: <b>CIRCULAÇÃO</b>            |
| Marca/Modelo: | MMC / TRITON SPORT HPE | Tipo de veículo: MIST/CAM              |
| Categoria:    | PARTICULAR             | Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017 |
| Procedência:  | NACIONAL               | Município/UF: LINS / SP                |
| Chassi:       |                        | Motor:                                 |
| Renava        |                        | Combustível: DIESEL                    |
| Cor:          | BRANCA                 | Capacidade de passageiros:             |
| Potência:     |                        | Cilindradas:                           |
| Espécie:      |                        | Capacidade de carga:                   |



## Informações de proprietário

Proprietário Atual



## Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ \*

IPVA: R\$ \*

Licenciamento: R\$ 0,00



## LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

## Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

## Comunicação de venda

EXISTE COMUNICAÇÃO DE VENDA

## Recall

Não encontrado recall


## Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

## Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## Parecer técnico (Cortesia)



## Informações para comercialização

### OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

### EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL 

**FIM DESTA PESQUISA.**

### Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 58.303.909/0001-07** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 58.303.909/0001-07 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 58.303.909/0001-07 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.