



Número da Vistoria



APROVADO

## VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

|      |          |               |               |
|------|----------|---------------|---------------|
| NOME | CPF/CNPJ | TELEFONE      | E-MAIL        |
|      |          | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

## DADOS DO VEÍCULO

| Renavam                 | Placa    | Nº Chassi                | Tipo Veículo | Combustível            | Fabricante              | Modelo                |
|-------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                         |          |                          |              | GASOLINA/ELETRICO      | BMW                     | I/BMW X5<br>XDRIVE45E |
| Ano Fab.                | Ano Mod. | Capacidade               | Cor          | Nr.Motor               | Nr.Câmbio               | Kilometragem          |
| 2022                    | 2022     |                          | BRANCA       |                        |                         | 51535                 |
| Nº do Chassi do veículo |          | Nº do Chassi no Cadastro |              | Nº do Motor no Veículo | Nº do Motor no Cadastro |                       |
|                         |          |                          |              |                        |                         |                       |

## INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados                                            | Status | Descrição |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA:                                       | ✓ OK   |           |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:                          | ✓ OK   |           |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:                            | ✓ OK   |           |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:      | ✓ OK   |           |
| 500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:         | ✓ OK   |           |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:                     | ✓ OK   |           |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK   |           |



## OBSERVAÇÃO:

VEÍCULO BLINDADO.

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

FRENTE DIREITA



TRASEIRA DIREITA



PLACA\_LACRE




GRAVACAO\_VIDROS



HODOMETRO\_KM



ETIQUETA\_CINTO






Número da Vistoria



APROVADO


ETIQUETA\_CHASSI

N\_CHASSI





ETIQUETA\_MOTOR

N\_MOTOR



PANORAMICA

DOCUMENTO\_VEICULO





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

