



## VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DEALER BYD NAÇÕES UNIDAS

### DADOS DO PROPRIETARIO

| NOME                                 | CPF/CNPJ           | TELEFONE      | E-MAIL        |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| SINODEALER COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 51.919.345/0001-84 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

### DADOS DO VEÍCULO

| Renavam                 | Placa    | Nº Chassi                | Tipo Veículo | Combustível            | Fabricante | Modelo                   |
|-------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------------------|
|                         |          |                          | 1            | ALCOOL/GASOLINA HONDA  |            | HONDA CITY HATCH TOURING |
| Ano Fab.                | Ano Mod. | Capacidade               | Cor          | Nr.Motor               | Nr.Câmbio  | Kilometragem             |
| 2023                    | 2024     | 0                        | PRETA        |                        | 0          | 25989                    |
| Nº do Chassi do veículo |          | Nº do Chassi no Cadastro |              | Nº do Motor no Veículo |            | Nº do Motor no Cadastro  |
|                         |          |                          |              |                        |            |                          |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | RESTRIÇÕES ESTADUAL                   |
|  | MULTAS E DEBITOS                      |
|  | LEILÃO                                |
|  | SINISTRO                              |
|  | HISTORICO DE ROUBO E FURTO            |
|  | HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR           |
|  | HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR           |
|  | ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS |

### OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAOESTE SUMARE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

## INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados                                            | Status | Descrição |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA:                                       | ✓ OK   |           |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.                          | ✓ OK   |           |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI                             | ✓ OK   |           |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI       | ✓ OK   |           |
| 500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN          | ✓ OK   |           |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA                      | ✓ OK   |           |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK   |           |

DIANTEIRA




TRASEIRA



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



LACRE DA PLACA



PANORÂMICA





APROVADO

LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA





COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




CHASSI



ETIQUETA VIS COLUNA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



MOTOR





ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO





APROVADO

PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



\_\_\_\_\_  
Vistoriador

[REDACTED]