



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DAHRUJ BYD VILA GUILHERME

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			3	DIESEL	JEEP	JEEP COMPASS LIMITED D
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2020	0	VERDE		0	85898
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAVER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




APROVADO


DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA







CAIXA DE AR LADO DIREITO




LACRE DA PLACA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA





CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



CHASSI




ETIQUETA VIS COLUMNA



MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





TORRE AMORTECEDOR DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



GRAVACAO PARA BRISA



Vistoriador