

**DADOS GERAIS:**

DATA: 21/02/2026 14:21:09
CLIENTE: PARTICULAR ITAIM BIBI
UNIDADE: VISAO TOTAL ITAIM BIBI

STATUS: CONFORME

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: AUDI
ANO FAB./MODELO: 2021/2022
PLACA:
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:
Nº DO CHASSI NA BIN:
Nº DO CHASSI NO CRLV:
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:
Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: I/AUDI Q5 SPB 2.0TFSI
COR: CINZA
CIDADE: SÃO PAULO
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:
Nº DO MOTOR NA BIN:
Nº DO MOTOR NO CRLV:
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
KM: 76631

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

608-Vidro não original

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

616-Vidro não original

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

624-Vidro não original

5 - Vidro traseiro (vigia):

640-Vidro não original

7 - Vidro da porta traseira direita:

656-Vidro não original

8 - Vidro da porta dianteira direita:

664-Vidro não original

700 - Condição da estrutura da carroceria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEICULO BLINDADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade ANAIZA CORREA VIANA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL ITAIM BIBI, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL ITAIM BIBI apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL ITAIM BIBI, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR ITAIM BIBI declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R IPURINAS, 186 - CEP:04.561-050 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


DOC. DO VEÍCULO



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA



HODÔMETRO KM



PLACA



LACRE DA PLACA



Vistoriador

Auxiliar Confiante

Eu, PARTICULAR ITAJM BIBI declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

R IPURINAS, 186 - CEP:04.561-050 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA




ETIQUETA VIS MOTOR



MOTOR



CHASSI



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ITAIM BIBI declaro ter recebido o seguinte da: ANAIZA CORREA VIANA e CNPJ: 44.470.693/0001-51 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



ORIGINALIDADE DA PINTURA


VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

