plenaver VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	TOYOTA	I/TOYOTA RAV4 XSE PHEV

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2024	0	BRANCA	[redacted]		19155

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	**RESTRIÇÕES ESTADUAL**
⚠	ATENTE-SE PARA **MULTAS E DEBITOS**
✓	**LEILÃO**
✓	**SINISTRO**
✓	**HISTORICO DE ROUBO E FURTO**
⊖	**HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR**
⊖	**HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR**
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA

TRASEIRA



LATERAL ESQUERDA

LACRE DA PLACA

HODÔMETRO KM

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA

CAIXA DE AR LADO DIREITO



DIANTEIRA DIREITA 90º

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

ETIQUETA DO CHASSI



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

CHASSI

LATERAL DIREITA

COMPARTIMENTO DO MOTOR

TORRE AMORTECEDOR DIREITO

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laud[redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

MOTOR

ETIQUETA DO MOTOR



DOC. DO VEÍCULO

[redacted]