



ASTRO VISTORIAS MOOCA
CNPJ: 25.079.188/0001-36
ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202
TELEFONE: (11) 96655-1548
DATA VISTORIA: 04/03/2026 16:52:07

Número da V



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS S/A

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			1	ALCOOL/GASOLINA	VW	VW NIVUS CL TSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2024		BRANCA			36254
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro


INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados

Status

Descrição

100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CATX VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO






GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO





ASTRO VISTORIAS MOOCA

CNPJ: 25.079.188/0001-36

ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202

TELEFONE: (11) 96655-1548


DATA VISTORIA: 04/03/2026 16:52:07

Número da Vistoria



APROVADO

TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM



VIDRO TRASEIRO



CAIXA DE ESTEPE






PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA





CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR





TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO




VIDRO TRASEIRO DIREITO



Assinatura do Vistoriador



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente