plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	GM	CHEV SPIN 1.8L AT LT7

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024	0	BRANCA	[redacted]		48965

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	**RESTRIÇÕES ESTADUAL**
⚠	ATENTE-SE PARA **MULTAS E DEBITOS**
✓	**LEILÃO**
✓	**SINISTRO**
✓	**HISTORICO DE ROUBO E FURTO**
−	**HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR**
−	**HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR**
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

plenaver VISTORIA VEICULAR [redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA

TRASEIRA

HODÔMETRO KM

PANORÂMICA

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

CHASSI



LACRE DA PLACA



LATERAL ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

MOTOR

ETIQUETA VIS MOTOR

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

DOC. DO VEÍCULO



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

ETIQUETA VIS COLUNA



CAIXA DE AR LADO DIREITO

CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

[redacted]