

C A U T E L A R

NOVA VISÃO+



CONFORME COM
APONTAMENTO



Cautelar Nova Visão



Modelo:
FIAT/FIORINO ENDURANCE

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Placa:

UF:
SP

Km:
56467

Cor:
BRANCA

Capacidade:

Renavam:

Ano de fabricação: **2023**
Data da vistoria: **23/04/2026**

Ano do modelo: **2024**

Câmbio:

Fabricante:
FIAT

Motor:

Chassi:

Vistoriador:

Unidade:

São Paulo

Dados do solicitante:

Dados do proprietário:

Conclusão gráfica



Consultas (9 itens verificados)

- Outros Estados
- Nv Nacional On-Line
- Nv Nacional Fabril
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus



Frente



Traseira

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi.** 314 - Numeração dentro dos padrões habituais do fabricante
- 322 - Numeração registrada na BIN, coincide com a numeração que consta no chassi



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor.** 210 - Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor
- 217 - Tipo de gravação dentro dos padrões habituais do fabricante



PLACA

Placa

106 - Placa e tarjeta em conformidade (ok).

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

409 - Numeração obstruída / sem acesso (item excluído de parecer)

407 - Numeração não cadastrado na BIN

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

501 - Original

ETIQUETA DO ASSOALHO

526 - Não obrigatória

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

510 - Original

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

605 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

645 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

613 - Original / dentro dos padrões

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

702 - Apresenta avaria e/ou reparo na região dianteira da carroçaria.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

807 - Nenhum registro encontrado.

CONCLUSÃO

Conclusão Final

902 - Conforme com apontamento

Observações

VEÍCULO OCORREU UMA COLISÃO NA REGIÃO DIANTEIRO INFERIOR LADO ESQUERDO, AVARIADO O PAINEL E LONGARINA;

VEÍCULO POSSUI PEÇAS COM MARCAS DE REPINTURA/FUNILARIA.

Fotos



Placa



Hodômetro



ETIQUETA ETA COLUNA



ETIQUETA ETA MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO




COMPARTIMENTO DO MOTOR

Fotos



Fotos



Fotos



RESULTADO ENCONTRADO PARA:
[REDACTED]
MARCA/MODELO:
FIAT/FIORINO ENDURANCE

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2023/2024
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

0 PONTOS DE ALERTA

[REDACTED]

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ✓	 NV NACIONAL ON-LINE ✓	 NV NACIONAL FABRIL ✓	 CRED PARECER TEC. ✓	 CRED HIST RF ✓	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓	 LEILÃO PLUS ✓	 CRED IND. SINISTRO ✓
 CRED RECALL ✓							

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]	COR: BRANCA	TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 86CV

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos atuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: [REDACTED]	MUNÍCIPIO: BELO HORIZONTE
CHASSI: [REDACTED]	UF: MG
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/08/2025	COR: BRANCA
MARCA: FIAT/FIORINO ENDURANCE	ANO DE FABRICAÇÃO: 2023
ANO DO MODELO: 2024	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: [REDACTED]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
--	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

NV NACIONAL ON-LINE

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI		N° DO MOTOR	
RENAVAM		COR:	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO:	2023	ANO DO MODELO:	2024
MUNICÍPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS:	2
CAPACIDADE DE CARGA:	65	ESPÉCIE:	CARGA
CARROCERIA:	FURGAO	CÂMBIO:	
N° DE EIXOS:	2	TERCEIRO EIXO:	
EIXO TRASEIRO DIF:		CILINDRADAS:	1368
CHASSI REMARCADO:	NORMAL	SEGMENTO:	COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO:	CL - FURGAO PEQUENO	TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE
CMT:	218	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	FIAT/FIAT/FIORINO ENDURANCE	PBT:	178
POTÊNCIA:	86	SITUAÇÃO:	CIRCULACAO
OCORRÊNCIA:	NAO		

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5:	NADA CONSTA		



SEM RISCO

NV NACIONAL FABRIL

PLACA:		CHASSI:	
ORIGEM EMPLACAMENTO:	NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE:	FIAT	MARCA/MODELO:	FIAT/FIORINO ENDURANCE
ANO DE FABRICAÇÃO:	2023	ANO DO MODELO:	2024
TIPO:	CAMINHONETE	ESPÉCIE:	CARGA
CILINDRADAS:	1368	POTÊNCIA:	86
N° DE EIXOS:	2	EIXO TRASEIRO DIF:	
CAPACIDADE DE CARGA:	65	SEGMENTO:	COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO:	CL - FURGAO PEQUENO	PASSAGEIROS:	2
SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO	COR:	BRANCA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	N° DO MOTOR (FABRÍL):
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 112
PESO BRUTO: 178	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 218	RENAVAM:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED RECALL

RESULTADO: O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
23/04/2026	56467	VISTORIA CAUTELAR

de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.