[redacted]

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

APROVADO

Realizado em: 23/03/2026

[redacted]

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

[redacted]

Nome do proprietário	CPF/CNPJ

DADOS DO VEÍCULO

[redacted]	Marca/Modelo CHEV / ONIX 10MT LT2		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2022 / 2023		Quilometragem 88549	
Cidade SANTO ANDRE			ESTADO SP
CRLV	N° do lacre da placa qrcode	Tipo de lacre QRCODE	[redacted]

[redacted]

Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN CINZA	Cor ATUAL CINZA

[redacted]

[redacted]

REALIZADO EM: 23/03/2026

[redacted]

CHASSI



MOTOR

HODOMETRO



CAMBIO

PLACA

LACRE

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

ETIQUETA ETA 1

LONGARINA DIANTEIRA 1



LONGARINA DIANTEIRA 2



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2

QUESTÕES DE VISTORIA

✓ **- 03 Cambio coletado:** 03.1 Cambio sem vestígio de adulteração	✓ **- 04 ETIQUETA ETA COLETADA:** 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
✓ **- 04 ETIQUETA ETA COLETADA:** 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL	✓ **- 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:** 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL
✓ **- 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:** 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL	✓ **- 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:** 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL
✓ **- 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:** 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL	✓ **- 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:** 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL
✓ **- 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:** 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL	✓ **- 06 LACRE NUMERO:** 06.1 ORIGINAL
✓ **- 07 ESTRUTURA:** 07.1 ORIGINAL	✓ **- CHASSI:** - GRAVAÇÃO DO CHASSI DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ **200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:** TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE	

REALIZADO EM:
23/03/2026

[redacted]

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos orgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► **Vistoria Cautelar**
A presente vistoria possui caráter **particular**, **analítico** e **informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da [redacted] bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]