VISTORIA COMPLETA CAUTELAR

[redacted]

RESULTADO = APROVADO

Número da Vistoria = [redacted]

Cliente	PARTICULAR
Cidade/Estado	SAO PAULO - SP
Data da Vistoria	24/03/2026 16:45:55

Dados do Veículo

Marca/Modelo	CITROEN | CITROEM/C3 LIVE PK 1.0/-2024/2025-CINZA		
Placa	[redacted]	**Cidade**	BELO HORIZONTE
Nº do Chassi do veículo		**Nº do Motor no Veículo**	[redacted]
Nº do Chassi no Cadastro		**Nº do Motor no Cadastro**	
Nº do Carr. no Veículo	0	**Nº da Câmbio no Veículo**	
Nº do Carr. na BIN		**Nº da Câmbio na BIN**	
KM	45560	**Renavam**	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
10 - CONDIÇÃO DA PLACA, LACRE E TARJETA	✓ OK	
20 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:	✓ OK	
40 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
92 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
95 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
96 - REGISTRO/HISTÓRICO LEILÃO/SINISTRADO-ROUBO/FURTO	✓ OK	

OBSERVAÇÃO:

Eu, proprietário desde veículo declaro ter entendido todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da vistoria do veículo. Estou ciente que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições deste veículo somente poderão ser solicitadas por mim(â€œacima qualificadoâ€), na sede deste estabelecimento e na posse da Vistoriae Pesquisa Originais.

Obs.: A presente Vistoria tem caráter informativo de análise particular do veículo, não substituindo, em hipótese alguma, a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade desta Vistoria restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão pela qual a Diagnosticar Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações ou danos posteriores sofridos pelo veículo, tais como chassis, motor, câmbio, estrutura, etc. Aceitação em Seguradoras: As Cias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos automotores, por esse motivo ressaltamos que o critério de avaliação da Diagnosticar Vistorias Automotivas independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[redacted]

DIAGNOSTICAR
Vistorias Automotivas

VISTORIA COMPLETA CAUTELAR

RESULTADO = APROVADO

Número da Vistoria = [redacted]

DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



PLACA TRASEIRA



ETIQUETA DO CHASSI



Vistoriador

Auxiliar Conferente

[redacted]


DIAGNOSTICAR
Vistorias Automotivas

VISTORIA COMPLETA CAUTELAR

RESULTADO = APROVADO

Número da Vistoria [redacted]

ETIQUETA DO CINTO



ETIQUETA DO MOTOR




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



_____
Vistoriador

_____
Auxiliar Conferente

[redacted]

(11)35644746

VISTORIA COMPLETA CAUTELAR


RESULTADO = APROVADO

Número da Vistoria [redacted]

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



HODÔMETRO KM



Vistoriador

Auxiliar Conferente

[redacted]

(11)35644746

DIAGNOSTICAR
Vistorias Automotivas

VISTORIA COMPLETA CAUTELAR
RESULTADO = APROVADO
Número da Vistoria [redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[redacted]