



Laudo Cautelar

✓ Aprovado

Visao Plena Vistoria

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em:	26/03/2026 09:43	O.S	CNPJ:	58303909000107	
Vistoriador:		Digitador:	Nenhum digitador	Analista:	Visao Plena Vistoria Ltda

Dados do solicitante

Nome:	PARTICULAR	CPF/CNPJ:	58303909000107
-------	------------	-----------	----------------

Dados do proprietário

Nome do proprietário:	CPF/CNPJ:
-----------------------	-----------

Dados do veículo

Placa	Marca: VW	Modelo: T CROSS TSI	Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2024 / 2025	Quilometragem: 44590	Cidade: BELO HORIZONTE	UF Atual: MG
CRLV:	Nº do lacre:	Tipo de lacre:	Renavam:

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN):		Chassi (Atual):	
Motor (BIN):		Motor (Atual):	
Combustível (BIN):	ALC/GASOL	Combustível (Atual):	ALC/GASOL
Cor (BIN):	Azul	Cor (Atual):	AZUL
Cambio (BIN):		Cambio (Atual):	

Dados do veículo (Atual)

DESTAQUES



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

FOTOS



Nº DO MOTOR



Nº CHASSI



COMPARTIMENTO INTERNO




COMPARTIMENTO MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

VISTORIA VEICULAR

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,

CEP: 03410000



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR ESQUERDA



CAIXA DE AR DIREITA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



HODÔMETRO KM



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA



GRAVAÇÃO DE VIDROS



ANO_FABRICAÇÃO

Checklist

CONSULTA DOCUMENTAL:

- ① VENDA DIRETA: **NÃO CONSTA**
- ① EVENTO CORPORATIVO/ REMARKETING AUTOMOTIVO: **NÃO CONSTA**
- ① RECALL: **NÃO CONSTA**
- ① VEÍCULO BAIXADO: **NÃO CONSTA**
- ① RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NÃO CONSTA**
- ① VEÍCULO ROUBADO: **NÃO CONSTA**
- ① QUEIXA DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE INDÍCIO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE LEILÃO: **NÃO CONSTA**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**



VISTORIA VEICULAR

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,


CEP: 03410000

ESTRUTURA:


- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**




Croqui




Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)



Esquerda (Interna)



Direita (Interna)

Visao Plena Vistoria


CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com


Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,

CEP: 03410000







Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

DIANTEIRA (EXTERNA)

1 Retrovisor direito

Descrição:

2 Retrovisor esquerdo

Descrição:

3 Pneu dianteiro direito

Descrição:

4 Pneu dianteiro esquerdo

Descrição:

5 Para-choque dianteiro

Descrição:

6 Farol direito

Descrição:

7 Farol esquerdo

Descrição:

8 Placa dianteira

Descrição:

TRASEIRA (EXTERNA)

21 Pneu traseiro esquerdo

Descrição:

22 Pneu traseiro direito

Descrição:

23 Para-choque traseiro

Descrição:

24 Lanterna traseira esquerda

Descrição:

25 Lanterna traseira direita

Descrição:

26 Placa traseira

Descrição:

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição:

40 Roda dianteira esquerda

Descrição:

41 Caixa de ar esquerda

Descrição:

42 Porta dianteira esquerda

Descrição:

43 Vidro porta dianteira esquerda

Descrição:

44 Porta traseira esquerda

Descrição:

45 Vidro porta traseira esquerda

Descrição:

46 Lateral traseira esquerda

Descrição:

47 Roda traseira esquerda

Descrição:

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,

CEP: 03410000

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito Descrição:	56 Roda dianteira direita Descrição:	57 Caixa de ar direita Descrição:
58 Porta dianteira direita Descrição:	59 Vidro porta dianteira direita Descrição:	60 Porta traseira direita Descrição:
61 Vidro porta traseira direita Descrição:	62 Lateral traseira direita Descrição:	63 Roda traseira direita Descrição:

TETO (EXTERNO)

34 Capô Descrição:	35 Vidro para-brisas dianteiro Descrição:	36 Teto externo Descrição:
37 Tampa traseira porta-malas Descrição:	38 Vidro vigia traseiro Descrição:	

TRASEIRA (INTERNA)

27 Caixa de roda traseira esquerda Descrição:	28 Caixa de roda traseira direita Descrição:	29 Suspensão traseira esquerda Descrição:
30 Suspensão traseira direita Descrição:	31 Freio traseiro esquerdo Descrição:	32 Freio traseiro direito Descrição:
33 Paineil traseiro Descrição:		

DIANTEIRA (INTERNA)

9 Paineil corta-fogo Descrição:	10 Caixa de roda dianteira direita Descrição:	11 Caixa de roda dianteira esquerda Descrição:
12 Barra de direção Descrição:	13 Caixa de direção Descrição:	14 Torre do amortecedor dianteira direita Descrição:
15 Torre do amortecedor dianteira esquerda Descrição:	16 Semieixo dianteiro direito Descrição:	17 Semieixo dianteiro esquerdo Descrição:
18 Freio dianteiro direito Descrição:	19 Freio dianteiro esquerdo Descrição:	20 Paineil dianteiro Descrição:

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,

CEP: 03410000

ESQUERDA (INTERNA)

48 Longarina dianteira esquerda

Descrição:

49 Para-lama interno esquerdo

Descrição:

50 Coluna A dianteira esquerda

Descrição:

51 Estrutura dianteira da caixa de ar esquerda

Descrição:

52 Coluna B central esquerda

Descrição:

53 Estrutura traseira da caixa de ar esquerda

Descrição:

54 Coluna C traseira esquerda

Descrição:

71 Longarina traseira esquerda

Descrição:

DIREITA (INTERNA)

64 Longarina dianteira direita

Descrição:

65 Para-lama interno direito

Descrição:

66 Coluna A dianteira direita

Descrição:

67 Estrutura dianteira da caixa de ar direita

Descrição:

68 Coluna B central direita

Descrição:

69 Estrutura traseira da caixa de ar direita

Descrição:

70 Coluna C traseira direita

Descrição:

72 Longarina traseira direita

Descrição:

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,

CEP: 03410000

VISTORIA VEICULAR



Responsável: Visao Plena Vistoria Ltda



Emitido por: Visao Plena Vistoria



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Visao Plena Vistoria

CNPJ: 58303909000107

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com

Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,
CEP: 03410000



T CROSS TSI

CONFIDENCIAL PARA: Visao Plena Vistoria Ltda

REALIZADA EM: 09/03/2026 às 16:50

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [REDACTED]	Marca/Modelo: VW / T CROSS TSI	
Chassi: [REDACTED]	Motor: [REDACTED]	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Azul	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: BELO HORIZONTE / MG
Ano fabricação: 2024	Ano modelo: 2025	UF de Origem: Null
UF Faturado: MG	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 128
Carroceria:	Cilindradas: 999	Procedência: Nacional
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 211	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Fabricante:	Segmento: Não Identificado
Grupo modelo veículo: Não Identificado/Cadastrado	Capacidade máxima tração:	Peso bruto: 171
	Última atualização: 2024-09-27	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / T CROSS TSI	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2024 / 2025	Procedência: NACIONAL
Município/UF: BELO HORIZONTE / MG	Chassi: [REDACTED] NORMAL
Motor: [REDACTED]	Renava: [REDACTED]
Combustível: ALC/GASOL	Cor: Azul
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 999	Peso bruto(PBT): 171
Peso bruto(CMT): 211	Potência: 128
Eixo: 2	



RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	AZUL	AZUL	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALC/GASOL	



Base estadual (Cortesia)

Placa:

Marca/Modelo: VW / T CROSS TSI

Ano fabricação/Ano modelo: 2024 / 2025

Município/UF: BELO HORIZONTE / MG

Motor:

Combustível: ALC/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 211

Capacidade de carga:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi:

Renava

Cor: AZUL

Potência: 128

Peso bruto(PBT): 171

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

NORMAL



Informações de proprietário

Proprietário Atual: LOCALIZA RENT A CAR SA



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://transito.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consulta-de-situacao-do-veiculo>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA


NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 58.303.909/0001-07** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 58.303.909/0001-07 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 58.303.909/0001-07 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.