

Dados

Realizado Em:	30/03/2026 09:46	O.S:	[REDACTED]	CNPJ:	52.458.815/0001-12
Vistoriador:	[REDACTED]	Digitador:	Nenhum digitador	Analista:	[REDACTED]

Dados do solicitante

Nome:	CPF/CNPJ:
--------------	------------------

Dados do proprietário

Nome do proprietário:	CPF/CNPJ:
------------------------------	------------------

Dados do veículo

Placa:	[REDACTED]	Marca:	I	Modelo:	KIA SOUL EX2 1.6 FF AT	Tipo:	CAMIONETA
Fabricação/Modelo:	2018 / 2019	Quilometragem:	53605	Cidade:	SAO PAULO	UF Atual:	SP
CRLV:		Nº do lacre:	QRCODE	Tipo de lacre:	QRCODE	Renavam:	[REDACTED]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN):	[REDACTED]
Motor (BIN):	[REDACTED]
Combustível (BIN):	ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN):	AZUL
Cambio (BIN):	
	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
	Cor (Atual): AZUL
	Cambio (Atual):

DESTAQUE



Frente



Traseira



Placa Traseira

IDENTIFICAÇÃO VEICULAR



Número do chassi




Etiqueta VIS compartimento do motor



Etiqueta vis coluna da porta dianteira direita



Nº do Motor



Lacre/ QR-code da placa traseira

ESTRUTURA E LATARIA



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Longarina dianteira esquerda


Visão 3D II

CNPJ: 52.458.815/0001-12

Telefone: 1123865100

E-mail: visao3dvistorias@gmail.com.br

Av Do Cursino, Nº 700,0 - Saude, Sao Paulo, CEP: 04132000



Longarina dianteira direita



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Longarina traseira esquerda




Longarina traseira direita



Compartimento do motor

VIDROS E GRAVAÇÕES



Gravação do vidro da porta dianteira esquerda

Visão 3D II

CNPJ: 52.458.815/0001-12

Telefone: 1123865100

E-mail: visao3dvistorias@gmail.com.br


Av Do Cursino, Nº 700,0 - Saude, Sao Paulo, CEP: 04132000

ITENS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS



Estepe, triângulo, macaco e chave de roda

INTERIOR DO VEÍCULO




Hodômetro KM (foto do veículo ligado)

Imagens adicionais



Frete aberta



Lado esquerdo aberta



Traseira aberta

Visão 3D II

CNPJ: 52.458.815/0001-12

Telefone: 1123865100

E-mail: visao3dvistorias@gmail.com.br

Av Do Cursino, Nº 700,0 - Saude, Sao Paulo, CEP: 04132000



Lado direito aberta

Checklist

BLINDAGEM:

- II VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**
- I VEÍCULO BLINDADO?: **SIM / REGULARIZADO NO CRLV**

FUNCIONAMENTO:

- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- ✓ AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**

IDENTIFICAÇÃO:

- I GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REMARcado LEGALIZADO**
- I GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **REMARcado LEGALIZADO**
- I GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **REMARcado LEGALIZADO**
- I GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **REMARcado LEGALIZADO**
- I GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **REMARcado LEGALIZADO**
- I GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **REMARcado LEGALIZADO**
- I GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REMARcado LEGALIZADO**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- I GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **REMARcado LEGALIZADO**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**

ESTRUTURA:

- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

Visão 3D II

CNPJ: 52.458.815/0001-12

Telefone: 1123865100

E-mail: visao3dvistorias@gmail.com.br

Av Do Cursino, Nº 700,0 - Saude, Sao Paulo, CEP: 04132000

Observações Adicionais

PARTE ESTRUTURAL DO VEÍCULO - ÍNTEGRA, NÃO EXIBINDO REPAROS QUE DENOTEM EMBATE SIGNIFICATIVA.

CONCLUSÃO - SEUS PONTOS DE IDENTIFICAÇÃO ENCONTRA-SE ÍNTEGROS.

OBS. VEÍCULO BLINDADO - DEVIDO A BLINDAGEM OS VIDROS SÃO REMARCADOS.

VEÍCULO EM CONFORMIDADE.

Visão 3D II

CNPJ: 52.458.815/0001-12

Telefone: 1123865100

E-mail: visao3dvistorias@gmail.com.br

Av Do Cursino, Nº 700,0 - Saude, Sao Paulo, CEP: 04132000



Responsável

Emitido por: Visão 3D II



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Visão 3D II

CNPJ: 52.458.815/0001-12

Telefone: 1123865100

E-mail: visao3dvistorias@gmail.com.br

Av Do Cursino, Nº 700,0 - Saude, Sao Paulo, CEP: 04132000

CONFIDENCIAL PARA: Visão 3D II Vistoria
a Cautelar Ltda

REALIZADA EM: 27/03/2026 às 15:54



KIA SOUL EX2 1.6 FF AT



CONSTA
CERTIFICADO DE
SEGURANÇA
VEICULAR

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [REDACTED]	Marca/Modelo: I / KIA SOUL EX2 1.6 FF AT	
Chassi: [REDACTED]	Motor: [REDACTED]	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Azul	Tipo de veículo: Camioneta	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2019	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Misto	Lotação: 5	Potência: 128
Carroceria:	Cilindradas: 1591	Procedência: Importado
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 182	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: [REDACTED]	Fabricante:	Segmento: AU - SUVs
Grupo modelo veículo: SOUL	Capacidade máxima tração:	Peso bruto: 182
Última atualização: 2019-03-18		

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / KIA SOUL EX2 1.6 FF AT	Tipo de veículo: CAMIONETA
Montagem: NÃO APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019
Procedência: ESTRANGEIRO	Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: [REDACTED] NORMAL	Motor: [REDACTED]
Renava: [REDACTED]	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: AZUL	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: MISTO	Cilindradas: 1591
Peso bruto(PBT): 1.82	Peso bruto(CMT): 1.82
Potência: 128	Capacidade de carga: 0.46
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDA

Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Cor	AZUL	AZUL	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: KIA / SOUL EX2 1.6 FF AT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADO

Chassi: [REDACTED] **NORMAL**

Renava [REDACTED]

Cor: AZUL

Potência:

Espécie:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: CAMIONETA

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: SAO PAULO / SP

Motor: [REDACTED]

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas:

Capacidade de carga:



Informações de proprietário

Proprietário Atual: SEATTLE BRAZIL S ADMINISTRA
TIVAS EIRELI



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: CONSTA DEBITO

Licenciamento: CONSTA DEBITO

DETRAN: R\$104,12

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ 1.275,74

Licenciamento: R\$ 174,08



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICA
CAO DE VENDAS



DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



SENATRAN / CSV - Para mais informações

ENCONTRADO CSV!

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

⚠ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 52.458.815/0001-12** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 52.458.815/0001-12 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 52.458.815/0001-12 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.