

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



Placa:

Cor:
PRETA

Ano de fabricação:
2019

Data da vistoria:
30/04/2026

UF:
MG

Capacidade:

Ano do modelo:
2020

Fabricante:
I

Modelo:
BMW M5

Combustível:
GASOLINA

Km:
32835

Renavam:

hbio:

Motor:

Chassi:

Vistoriador:

Unidade:

BELO HORIZONTE

Dados do solicitante:
SPETTACOLO MOTORS LTDA - 55.089.145/0001-00

Dados do proprietário:
SPETTACOLO MOTORS LTDA - 55.089.145/0001-00

Conclusão gráfica



Consultas (8 itens verificados)



Pintura (19 itens verificados)



Estrutura (25 itens verificados)

● Cred Bdv Ii (Bin)

● Cred Agregados

● Cred Hist Rf

● Siscsv

● Cred Gravame 2

● Leilão Base Comercial

● Leilão Plus

● Capô

● Lateral Traseira Direita

● Porta Traseira Direita

● Teto

● Para-Lama Dianteiro Esquerdo

● Caixa De Ar Esq.

● Porta Dianteira Direita

● Torre Do Amortecedor Direita

● Torre Do Amortecedor Direita

● Torre Do Amortecedor Esquerda

● Torre Do Amortecedor Esquerda

● Longarina Direita

● Caixa De Roda Dianteira Direita

● Longarina Esquerda



Frente




Traseira

Emitido pela AUTOCHECAR - 6763 41776685000140



Análise e Originalidade de Pintura




Legenda: ● Sem Vestígios de Repintura ● Vestígios de Repintura ● Leia os Campos de Observação ● Vestígios de Massa ● Material Plástico/ PPF Excluído de Parecer ●

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●	6 - Caixa De Ar Esquerdo		●
7 - Porta Dianteira Direita		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Tampa Do Porta Malas		●	14 - Coluna Dianteira Direita		●
15 - Coluna Dianteira Esquerda		●	16 - Coluna Traseira Direita		●
17 - Coluna Traseira Esquerda		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Torre de amortecedor diant. Direito	● CONFORME
3 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● CONFORME
5 - Longarina dianteira direita	● CONFORME
7 - Longarina dianteira esquerda	● CONFORME
9 - Coluna Dianteira Esquerda	● CONFORME
11 - Coluna Traseira Esquerda	● CONFORME
13 - Paineil traseiro	● CONFORME
15 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● CONFORME
17 - Coluna Dianteira Direita	● CONFORME
19 - Coluna central esquerda	● CONFORME
21 - Caixa de estepe	● CONFORME
23 - Assoalho Esquerdo	● CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Direita	● CONFORME

Peça

Análise

2 - Torre de amortecedor tras. Direito	● CONFORME
4 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● CONFORME
6 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● CONFORME
8 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● CONFORME
10 - Coluna Traseira Direita	● CONFORME
12 - Caixa de Ar Direito	● CONFORME
14 - Longarina traseira esquerda	● CONFORME
16 - Longarina traseira direita	● CONFORME
18 - Coluna central direita	● CONFORME
20 - Caixa de Ar Esquerdo	● CONFORME
22 - Assoalho Direito	● CONFORME
24 - Paineil frontal superior	● CONFORME

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.




Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN), sem vestígios de adulteração.





HODÔMETRO

HODÔMETRO

Veículo possui histórico de quilometragem em nossas bases
Data da vistoria: 08/08/2023 Km: 25729

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Item excluído de parecer

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE OFERTA DE VENDA EM LEILÃO, ROUBO/FURTO, SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSULTA

CONSULTA

Consultas publicas em foto na vistoria

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

GERAL

GERAL

Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de odômetro, motor, câmbio, airbag's, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avaría de carroceria ocasionada por torção. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo.



VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR



PLACA

Placa

Lacre/QR Code sem vestígios de violação/irregularidades.

Observações

Informações públicas obtidas do veículo: Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas.

IPVA 2026: 1ª Parcela Paga / 2ª e 3ª Parcelas Atrasadas.


Taxa Licenciamento Paga: 2026.

Situação Licenciamento: VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2026.

Restrições - SEM RESTRICAO.



Fotos



CRV



Hodômetro




PAINEL E MOTOR DO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO



NUMERAÇÃO DE CÂMBIO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



ETIQUETA ETA MOTOR


Fotos




ETIQUETA ETA COLUNA DE PORTA



IDENTIFICAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA MOTORISTA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA COM CAIXA DE RODA



ASSOALHO LADO ESQUERDO

Fotos



LATERAL ESQUERDA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM CAIXA DE RODA



LATERAL DIRETA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASSOALHO LADO DIREITO


Fotos



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA



Placa



PAINEL TRASEIRO



LACRE DI



ESCANEAMENTO QR CODE PLACA MERCOSUL

Fotos



AIRBAGS DE TETO LADO DIREITO



AIRBAGS DE TETO LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA DIREITA




Fotos




DETRAN C




SEN



SE



POLICIA RODOVIARIA FEDERAL



CND/

RESUMO DAS CONSULTAS		
 OUTROS ESTADOS	 CRED BOV 6 (BIN)	 CRED AGREGADOS
 CRED HIST BF	 BUCSV	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL	 LEILÃO PLUS	 CRED IND. SINISTRO
 BUCSV - SINISTRO		

CONSULTA PR




Fotos



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA TRASEIRO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CARTÃO CNI



PORTA MALAS GUARNIÇÃO REMOVIDA


Fotos



FIXAÇÃO FOLHA DE TETO



ANALISE PINTURA CAPO




ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA




ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA




ANALISE PINTURA TAMPA TRASEIRA


Fotos



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



ANALISE PINTURA TETO



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO

Fotos




ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO VIN



FIXAÇÃO CAPÔ



FIXAÇÃO TAMPA TRASEIRA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO




SERVIÇOS NECESSÁRIOS



HISTÓRICO DE SERVIÇOS 1

Fotos





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:

I/BMW M5

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2019/2020

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

ESPÍRITO SANTO

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

CRED BDV II (BIN)



CRED AGREGADOS



CRED HIST RF



SISCSV



CRED GRAVAME 2

LEILÃO BASE
COMERCIAL

LEILÃO PLUS



CRED IND. SINISTRO



SISCSV - SINISTRO



DADOS DO VEÍCULO

PLACA:

COR: PRETA

TIPO: AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

POTÊNCIA: 600CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

CRED BDV II (BIN)

PLACA:

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA

CHASSI:

N° DO MOTOR:

RENAVAM:

COR: PRETA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2019

ANO DO MODELO: 2020

MUNICÍPIO/UF: NOVA LIMA/MG

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA:

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CARROCERIA: NAO APLICAVEL

CÂMBIO:

N° DE EIXOS: 0

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 4395

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - SEDAN GRANDE

TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL

CMT: 240

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

MARCA/MODELO: BMW/I/BMW M5

PBT: 244

POTÊNCIA: 600

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA:

CHASSI:

ORIGEM EMPLACAMENTO: ESPÍRITO SANTO

MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG

FABRICANTE: BMW

MARCA/MODELO: I/BMW M5

ANO DE FABRICAÇÃO: 2019

ANO DO MODELO: 2020

TIPO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CILINDRADAS: 4395

POTÊNCIA: 600

Nº DE EIXOS: 0

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA:

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - SEDAN GRANDE

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: PRETA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

Nº DO MOTOR (FABRÍL):

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

CAIXA DE CAMBIO:

MONTAGEM: 1

CARROCERIA/TIPO: 999

PESO BRUTO: 244

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 240

RENAVAM:

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:

CHASSI:

ANO FABRICAÇÃO: 2019

ANO MODELO: 2020

CMC: 0

CMT: 2.4

TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999

TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL

CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR

CHASSI SÉRIE:

CILINDRADAS: 4395

COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 02

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

COR CÓDIGO: 11

COR: PRETA

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

INDICADOR ALARME: NÃO

INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO

LOTAÇÃO: 5

MARCA/MODELO CODI

MARCA/MODELO: I/BMW M5

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIG

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: NOVA LIMA

QTD. EIXOS: 0

PBT: 2.44

POTÊNCIA: 600

Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06

TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL

UF JURISDIÇÃO:

INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO

INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO

INDICADOR RECALL 1: NÃO

INDICADOR RECALL 2: NÃO

INDICADOR RECALL 3: NÃO

INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO

RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO

RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:

RESTRIÇÃO RFB:

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO

INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO

TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:

TIPO ARRENDATÁRIO:

Nº CARROCERIA:

REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:

REMARCAÇÃO CHASSI:

DATA EMISSÃO CRV: 10/03/2026

DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

ORGÃO RFB CÓDIGO:

ORGÃO RFB:

Nº EIXO AUXILIAR:

Nº EIXO TRASEIRO:

NATUREZA FATURADO:

UF FATURADO:

NATUREZA IMPORTADOR:

DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:

PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:

PAÍS TRANSFERÊNCIA:

DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:

DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:

TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 2

TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA

NOME ARRENDATÁRIO:

Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:

Nº CÂMBIO:

Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:

Nº ID FATURAMENTO:

Nº ID IMPORTADOR:

Nº MOTOR:

POSSUIDOR NOME: SPETTACOLO MOTORS LTDA

POSSUIDOR DOCUMENTO:

POSSUIDOR ORIGEM: 1

Nº DOC PROPRIETÁRIO:

NOME PROPRIETÁRIO: SPETTACOLO MOTORS LTDA

REGISTRO ADUANEIRO:

RENAVAM:

USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO

USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO

USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO

PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
30/04/2026	32835	VISTORIA CAUTELAR
08/08/2023	25729	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.