



RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 20/05/2026 14:29:44

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

FANIN MOTORS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME

CPF/CNPJ

TELEFONE

E-MAIL

NÃO INFORMADO

NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam

Placa

Nº Chassi

Tipo Veículo

Combustível

Fabricante

Modelo

3

GASOLINA

PORSCHE

I/PORSCHE
CAYENNE
TCOUPE

Ano Fab.

Ano Mod.

Capacidade

Cor

Nr.Motor

Nr.Câmbio

Kilometragem

2022

2023

PRETA

22629

Nº do Chassi do veículo

Nº do Chassi no Cadastro

Nº do Motor no Veículo

Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados

Status

Descrição

1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

✓ OK

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

✓ OK

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ OK

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

✓ OK

4 - LONGARINA

✓ OK

400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

✓ OK

500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:

✓ OK

600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ OK

700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:

✓ OK



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a EDUARDO & ROBSON AUTOMOVEIS LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 20/05/2026 14:29:44

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559


DATA VISTORIA: 20/05/2026 14:29:44

Número da Vistoria =



EM
CONFORMIDADE

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 20/05/2026 14:29:44

Número da Vistoria =



EM
CONFORMIDADE

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



PPF

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




PPF



PPF



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559


DATA VISTORIA: 20/05/2026 14:29:44

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE


LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 20/05/2026 14:29:44

Número da Vistoria = [REDACTED]




EM
CONFORMIDADE


ETIQUETA DO CHASSI



CARROCERIA




ETIQUETA DO CINTO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 20/05/2026 14:29:44

Número da Vistoria =




EM
CONFORMIDADE


MOTOR



DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador






RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA -
BARUERI - SP

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente

RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA - BARUERI - SP