

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				DIESEL	FORD	I/FORD RANGER XLSCD3D4A
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024	0	PRETA			90625
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

- ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL
- ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL
- ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS
- LEILÃO
- SINISTRO
- HISTORICO DE ROUBO E FURTO
- HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
- HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
- ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA




HODÔMETRO KM



PANORÂMICA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




LATERAL ESQUERDA





CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




LACRE DA PLACA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO







COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




ETIQUETA DO CHASSI




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



MOTOR

