plenaver VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	LEXUS	I/LEXUS UX250H DYNAMIC
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2023	2024	0	PRETA	[redacted]		30957

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	RESTRIÇÕES ESTADUAL
✓	MULTAS E DEBITOS
✓	LEILÃO
✓	SINISTRO
✓	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
−	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
−	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



LACRE DA PLACA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LATERAL ESQUERDA



PANORÂMICA



DOC. DO VEÍCULO



ETIQUETA DO CHASSI



MOTOR




plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laud[redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laud[redacted]

APROVADO


COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



HODÔMETRO KM



[redacted]