


DATA REALIZAÇÃO: 18/08/2025 10:13 - DATA IMPRESSÃO: 25/05/2026 10:18

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: [REDACTED]  
 Nº CHASSI: [REDACTED]  
 Nº MOTOR: [REDACTED]  
 PLACA: [REDACTED]  
 MARCA: M.BENZ  
 MODELO: S63L AMG4M C

QUILOMETRAGEM: 21316 KM  
 COR: VERDE  
 COMBUSTIVEL: GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2018  
 ANO MODELO: 2018  
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### PARECER FINAL



180



### SITUAÇÃO GERAL

|   |                          |           |
|---|--------------------------|-----------|
| ✓ | CONFORME                 | 180 ITENS |
| ! | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 1 ITENS   |
| ✗ | NÃO CONFORME             | 0 ITENS   |

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: CAPÔ TRASEIRO DE PLÁSTICO IMPOSSIBILITANDO A MEDIÇÃO DOS MICRONS NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
 - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
 E-MAIL: \*\*\*\*\*  
 CPF: \*\*\*\*\*  
 TELEFONE: \*\*\*\*\*

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

MARCA: M.BENZ  
 MODELO: S63L AMG4M C

COR: VERDE  
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2018  
 ANO MODELO: 2018  
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA




TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

| DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENAVAM: *****<br>MUNICÍPIO: CAMPINAS<br>TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL<br>NÚMERO DE PASSAGEIROS: 4<br>MONTAGEM:<br>POTÊNCIA: 612 | CILINDRADAS: 2889<br>PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO<br>NÚMERO DE EIXOS:<br>CMT:<br>PBT:<br>CAPACIDADE DE CARGA: | DATA DI:<br>NÚMERO DI:<br>DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:<br>IDENT. PROPRIETÁRIO<br>REVENDEDOR DISTRIB.<br>ORIGEM: NACIONAL |

| DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL) |                                     |                             |                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99  | 2018                                | Localização da Fábrica      | Sindelfingen - Alemanha          |
| Carroceria                   | Inexistente                         | Mercado de Destino          | Fabricado na Daimler da Alemanha |
| Dígito de Identificação      | Controlado de Mercado               | País                        | Alemanha                         |
| Dígito Verificador           | Gerado Automaticamente pelo Sistema | Região Geográfica           | Europa                           |
| Fabricante                   | MERCEDES BENZ                       | Veículo                     | Inexistente, Inexistente,        |
| Fabricante 2                 | Daimler                             | Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2018                             |



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6




ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA




COMPARTIMENTO DO MOTOR

| DADOS DE REGISTRO DO VEICULO                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENAVAM: *****<br>MUNICÍPIO: CAMPINAS<br>TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL<br>NÚMERO DE PASSAGEIROS: 4<br>MONTAGEM:<br>POTÊNCIA: 612 | CILINDRADAS: 2889<br>PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO<br>NÚMERO DE EIXOS:<br>CMT:<br>PBT:<br>CAPACIDADE DE CARGA: | DATA DI:<br>NÚMERO DI:<br>DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:<br>IDENT. PROPRIETÁRIO<br>REVENDEDOR DISTRIB.<br>ORIGEM: NACIONAL |

| DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL) |                                     |                             |                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99  | 2018                                | Localização da Fábrica      | Sindelfingen - Alemanha          |
| Carroceria                   | Inexistente                         | Mercado de Destino          | Fabricado na Daimler da Alemanha |
| Dígito de Identificação      | Controle de Mercado                 | País                        | Alemanha                         |
| Dígito Verificador           | Gerado Automaticamente pelo Sistema | Região Geográfica           | Europa                           |
| Fabricante                   | MERCEDES BENZ                       | Veículo                     | Inexistente, Inexistente,        |
| Fabricante 2                 | Daimler                             | Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2018                             |



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

| DADOS DO CLIENTE                                                 | DADOS DO VEICULO (DENATRAN)                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: *****<br>E-MAIL: *****<br>CPF: *****<br>TELEFONE: ***** | <div style="background-color: black; width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> COR: VERDE<br>COMBUSTÍVEL: GASOLINA<br>ANO FABRICAÇÃO: 2018<br>ANO MODELO: 2018<br>SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULAÇÃO |
|                                                                  | MARCA: M.BENZ<br>MODELO: S63LAMG4M C                                                                                                                                                                        |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  
✓ VERDE (Conforme)   
 ! AMARELO (Conforme com Observações)   
 ✗ VERMELHO (Não Conforme)

### MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

| ✓ PESQUISAS EM BASES DE DADOS               | NADA CONSTA                                      |                                               |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| LICENCIAMENTO / DPVAT                       | NADA CONSTA                                      | RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA                         | NADA CONSTA       |
| EMPLACAMENTO                                | UF: SP                                           |                                               |                   |
| MULTAS / IPVA                               | NADA CONSTA                                      | RESTRICÇÃO DE AVERBAÇÃO                       | NADA CONSTA       |
| RESTRICÇÃO JUDICIAL                         | NADA CONSTA                                      | RESTRICÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL) | NADA CONSTA       |
| ARRENDAMENTO                                | NADA CONSTA                                      | RESTRICÇÃO CRLV                               | NADA CONSTA       |
| RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA                   | NADA CONSTA                                      | RESTRICÇÃO DE VEICULO APREENDIDO              | NADA CONSTA       |
| RESTRICÇÃO BLOQUEIO                         | NADA CONSTA                                      | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV      | NADA CONSTA       |
| RESTRICÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS           | NADA CONSTA                                      | HISTORICO DE CONSULTAS                        | QTD: 1            |
| RESTRICÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO | NADA CONSTA                                      | RESERVA DE DOMINIO                            | NADA CONSTA       |
| RESTRICÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO           | NADA CONSTA                                      | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO                    | NADA CONSTA       |
| RESTRICÇÃO PENHORA                          | NADA CONSTA                                      | DUPLICIDADE DE MOTOR                          | NADA CONSTA       |
| ROUBO E FURTO (EM ABERTO)                   | NADA CONSTA                                      | POSSUI LAUDO DEKRA?                           | NÃO               |
| ALIENAÇÃO                                   | NADA CONSTA                                      | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS                  | NÃO               |
| OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)                 | NADA CONSTA                                      | OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)           | NADA CONSTA       |
| OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)                 | NADA CONSTA                                      | RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)           | NADA CONSTA       |
| QTD DE PROPRIETÁRIOS                        | 7                                                | RESTRICÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)  | NADA CONSTA       |
| RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO             | NADA CONSTA                                      | RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)           | CONSTA OCORRÊNCIA |
| INDÍCIO DE SINISTRO                         | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS |                                               |                   |

| DADOS DO CLIENTE                                                 | DADOS DO VEICULO (DENATRAN)                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: *****<br>E-MAIL: *****<br>CPF: *****<br>TELEFONE: ***** | COR: VERDE<br>COMBUSTÍVEL: GASOLINA<br>ANO FABRICAÇÃO: 2018<br>ANO MODELO: 2018<br>SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO<br>MARCA: M.BENZ<br>MODELO: S63LAMG4M C |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  
 VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

| MODULO - IDENTIFICAÇÃO |                           |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                      | CRLV                      | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | PLACAS                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | VIDROS                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | CHASSI                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | NR. DO MOTOR              | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | DATA DE PEÇAS             | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2                                                                                                                                                                                 |
| ✓                      | CINTO DE SEGURANÇA        | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | AIRBAG/ABS                | OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. |
| ✓                      | QUILOMETRAGEM             | NADA CONSTA - KM: 21316                                                                                                                                                                          |

HISTÓRICO DE RECALL



| DADOS DO CLIENTE                                                 | DADOS DO VEICULO (DENATRAN)                                                                                                       |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: *****<br>E-MAIL: *****<br>CPF: *****<br>TELEFONE: ***** | <div style="background-color: black; width: 150px; height: 25px; margin-bottom: 5px;"></div> MARCA: M.BENZ<br>MODELO: S63LAMG4M C | COR: VERDE<br>COMBUSTÍVEL: GASOLINA<br>ANO FABRICAÇÃO: 2018<br>ANO MODELO: 2018<br>SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO: 
 ✓ VERDE (Conforme) 
 ! AMARELO (Conforme com Observações) 
 ✗ VERMELHO (Não Conforme)

| MODULO - ESTRUTURA               |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| ✓                                | <div>ESTRUTURA</div> <div>NADA CONSTA</div> |
| ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA      |                                             |
| PAINEL DIANTEIRO                 | OK                                          |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA     | OK                                          |
| TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA    | OK                                          |
| LONGARINA DIREITA                | OK                                          |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  | OK                                          |
| LONGARINA ESQUERDA               | OK                                          |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | OK                                          |
| ALMADO PARA-CHOQUE               | OK                                          |
| PAINEL CORTA-FOGO                | OK                                          |
| OBSERVAÇÃO                       |                                             |
| ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO       |                                             |
| COLUNA DIANTEIRA                 | OK                                          |
| COLUNA CENTRAL                   | OK                                          |
| COLUNA TRASEIRA                  | OK                                          |
| CAIXA DE AR                      | OK                                          |
| OBSERVAÇÃO                       |                                             |
| ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA       |                                             |
| PAINEL TRASEIRO                  | OK                                          |
| CAIXADO ESTEPE                   | OK                                          |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA      | OK                                          |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  | OK                                          |
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA       | OK                                          |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   | OK                                          |
| OBSERVAÇÃO                       |                                             |
| ESTRUTURA DO LADO DIREITO        |                                             |
| COLUNA DIANTEIRA                 | OK                                          |
| COLUNA TRASEIRA                  | OK                                          |
| COLUNA CENTRAL                   | OK                                          |
| CAIXA DE AR                      | OK                                          |
| OBSERVAÇÃO                       |                                             |
| TETO                             |                                             |
| TETO                             | OK                                          |
| ASSOALHO                         |                                             |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS           | OK                                          |
| ASSOALHO CENTRAL                 | OK                                          |

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

MARCA: M.BENZ  
MODELO: S63L AMG4M C

COR: VERDE  
COMBUSTÍVEL: GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2018  
ANO MODELO: 2018  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

## TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO  
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO  
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

NADA CONSTA

## TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



## TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



|                    |                  |                    |              |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Nome do Cliente    | *****            | Parceiro Comercial | SEM PARCEIRO |
| Data da Realização | 18/08/2025 16:53 | Nº da Placa        | [REDACTED]   |
|                    |                  | Nº do Laudo        | [REDACTED]   |

PRODUTO SELECIONADO **DEKRACAUTELAR COM PINTURA**

| PORTFÓLIO DE PRODUTOS     | MÓDULOS AVALIADOS |           |         |                       |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
|                           | IDENTIFICAÇÃO     | ESTRUTURA | PINTURA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| DEKRACAUTELAR             | ✓                 | ✓         |         |                       |
| DEKRACAUTELAR COM PINTURA | ✓                 | ✓         | ✓       |                       |
| DEKRA GARANTIDO           | ✓                 | ✓         | ✓       | ✓                     |