


DATA REALIZAÇÃO: 11/05/2026 15:36 - DATA IMPRESSÃO: 25/05/2026 10:20

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: [REDACTED]  
 Nº CHASSI: [REDACTED]  
 Nº MOTOR: [REDACTED]  
 PLACA: [REDACTED]  
 MARCA: M.BENZ  
 MODELO: C 63 AMG  
 QUILOMETRAGEM: 99976 KM  
 COR: PRATA  
 COMBUSTIVEL: GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2008  
 ANO MODELO: 2009  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM\_CIRCULACAO

### PARECER FINAL



179



### SITUAÇÃO GERAL

|   |                          |           |
|---|--------------------------|-----------|
| ✓ | CONFORME                 | 179 ITENS |
| ! | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 2 ITENS   |
| ✗ | NÃO CONFORME             | 0 ITENS   |

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO PARABRISATROCADO COM GRAVAÇÃO AUSENTE NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
 - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
 E-MAIL: \*\*\*\*\*  
 CPF: \*\*\*\*\*  
 TELEFONE: \*\*\*\*\*

MARCA: M.BENZ  
 MODELO: C 63 AMG

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

COR: PRATA  
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2008  
 ANO MODELO: 2009  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM\_CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA






TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

| DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO |                          |                        |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| RENAVAM: *****               | CILINDRADAS: 0           | DATA DI:               |
| MUNICÍPIO: CAMPINAS          | PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO | NÚMERO DI:             |
| TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL   | NÚMERO DE EIXOS:         | DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: |
| NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5     | CMT:                     | IDENT. PROPRIETÁRIO    |
| MONTAGEM:                    | PBT: 228                 | REVENDEDOR DISTRIB.    |
| POTÊNCIA: 457                | CAPACIDADE DE CARGA:     | ORIGEM: NACIONAL       |

| DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL) |                                     |                        |                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99  | 2009                                | Fabricante 2           | DaimlerChrysler                  |
| Carroceria                   | Sedan Esportivo                     | Localização da Fábrica | Bremen - Alemanha                |
| Classificação                | Classe C                            | Modelo de Referência   | Fabricado na Daimler Chrysler da |
| Dígito de Identificação      | Controle de Mercado                 | País                   | Alemanha                         |
| Dígito Verificador           | Gerado Automaticamente pelo Sistema | Região Geográfica      | Europa                           |
| Fabricante                   | MERCEDES BENZ                       | Veículo                | C 63,                            |



| DADOS DE REGISTRO DO VEICULO                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENAVAM: *****<br>MUNICÍPIO: CAMPINAS<br>TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL<br>NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5<br>MONTAGEM:<br>POTÊNCIA: 457 | CILINDRADAS: 0<br>PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO<br>NÚMERO DE EIXOS:<br>CMT:<br>PBT: 228<br>CAPACIDADE DE CARGA: | DATA DI:<br>NÚMERO DI:<br>DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:<br>IDENT. PROPRIETÁRIO<br>REVENDEDOR DISTRIB.<br>ORIGEM: NACIONAL |

| DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL) |                                     |                        |                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99  | 2009                                | Fabricante 2           | DaimlerChrysler                  |
| Carroceria                   | Sedan Esportivo                     | Localização da Fábrica | Bremen - Alemanha                |
| Classificação                | Classe C                            | País de Origem         | Fabricado na Daimler Chrysler da |
| Dígito de Identificação      | Controle de Mercado                 | País                   | Alemanha                         |
| Dígito Verificador           | Gerado Automaticamente pelo Sistema | Região Geográfica      | Europa                           |
| Fabricante                   | MERCEDES BENZ                       | Veículo                | C 63                             |



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

#### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

|  | PESQUISAS EM BASES DE DADOS                      | NADA CONSTA                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| LICENCIAMENTO / DPVAT                                                             | NADA CONSTA                                      | RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA                         | NADA CONSTA |
| EMPLACAMENTO                                                                      | UF: SP                                           |                                              |             |
| MULTAS / IPVA                                                                     | NADA CONSTA                                      | RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO                       | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO JUDICIAL                                                                | NADA CONSTA                                      | RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL) | NADA CONSTA |
| ARRENDAMENTO                                                                      | NADA CONSTA                                      | RESTRIÇÃO CRLV                               | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA                                                          | NADA CONSTA                                      | RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO              | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO BLOQUEIO                                                                | NADA CONSTA                                      | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV     | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS                                                  | NADA CONSTA                                      | HISTORICO DE CONSULTAS                       | QTD:1       |
| RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO                                        | NADA CONSTA                                      | RESERVA DE DOMINIO                           | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO                                                  | NADA CONSTA                                      | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO                   | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO PENHORA                                                                 | NADA CONSTA                                      | DUPLICIDADE DE MOTOR                         | NADA CONSTA |
| ROUBO E FURTO (EM ABERTO)                                                         | NADA CONSTA                                      | POSSUI LAUDO DEKRA?                          | NÃO         |
| ALIENAÇÃO                                                                         | NADA CONSTA                                      | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS                 | NÃO         |
| OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)                                                       | NADA CONSTA                                      | OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)          | NADA CONSTA |
| OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)                                                       | NADA CONSTA                                      | RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)          | NADA CONSTA |
| QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)                                           | 4                                                | RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)  | NADA CONSTA |
| RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO                                                   | NADA CONSTA                                      | RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)          | NADA CONSTA |
| INDÍCIO DE SINISTRO                                                               | NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS |                                              |             |

| DADOS DO CLIENTE                                                 | DADOS DO VEICULO (SENATRAN)                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: *****<br>E-MAIL: *****<br>CPF: *****<br>TELEFONE: ***** | <div style="background-color: black; width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> COR: PRATA<br>COMBUSTÍVEL: GASOLINA<br>ANO FABRICAÇÃO: 2008<br>ANO MODELO: 2009<br>SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO |
|                                                                  | MARCA: M.BENZ<br>MODELO: C 63 AMG                                                                                                                                                                              |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  
✓ VERDE (Conforme)
 ! AMARELO (Conforme com Observações)
 ✗ VERMELHO (Não Conforme)

| MODULO - IDENTIFICAÇÃO |                           |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                           |                                                                                                                                                                                                  |
| ✓                      | CRLV                      | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | PLACAS                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | VIDROS                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | CHASSI                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | NR. DO MOTOR              | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | DATA DE PEÇAS             | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2                                                                                                                                                                                 |
| ✓                      | CINTO DE SEGURANÇA        | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
| ✓                      | AIRBAG/ABS                | OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. |
| ✓                      | QUILOMETRAGEM             | NADA CONSTA - KM: 99976                                                                                                                                                                          |

| DADOS DO CLIENTE                                                 | DADOS DO VEICULO (SENATRAN)                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: *****<br>E-MAIL: *****<br>CPF: *****<br>TELEFONE: ***** | COR: PRATA<br>COMBUSTÍVEL: GASOLINA<br>ANO FABRICAÇÃO: 2008<br>ANO MODELO: 2009<br>SITUAÇÃO CHASSI: EM_CIRCULACAO<br>MARCA: M. BENZ<br>MODELO: C 63 AMG |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  
 VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

## MODULO - ESTRUTURA

|                                    |                  |                    |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                    | <b>ESTRUTURA</b> | <b>NADA CONSTA</b> |
| <b>ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA</b> |                  |                    |
| PAINEL DIANTEIRO                   | OK               |                    |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA       | OK               |                    |
| TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA      | OK               |                    |
| LONGARINA DIREITA                  | OK               |                    |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA    | OK               |                    |
| LONGARINA ESQUERDA                 | OK               |                    |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA   | OK               |                    |
| ALMADO PARA-CHOQUE                 | OK               |                    |
| PAINEL CORTA-FOGO                  | OK               |                    |
| OBSERVAÇÃO                         |                  |                    |
| <b>ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO</b>  |                  |                    |
| COLUNA DIANTEIRA                   | OK               |                    |
| COLUNA CENTRAL                     | OK               |                    |
| COLUNA TRASEIRA                    | OK               |                    |
| CAIXA DE AR                        | OK               |                    |
| OBSERVAÇÃO                         |                  |                    |
| <b>ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA</b>  |                  |                    |
| PAINEL TRASEIRO                    | OK               |                    |
| CAIXADO ESTEPE                     | OK               |                    |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA        | OK               |                    |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA    | OK               |                    |
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA         | OK               |                    |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA     | OK               |                    |
| OBSERVAÇÃO                         |                  |                    |
| <b>ESTRUTURA DO LADO DIREITO</b>   |                  |                    |
| COLUNA DIANTEIRA                   | OK               |                    |
| COLUNA TRASEIRA                    | OK               |                    |
| COLUNA CENTRAL                     | OK               |                    |
| CAIXA DE AR                        | OK               |                    |
| OBSERVAÇÃO                         |                  |                    |
| <b>TETO</b>                        |                  |                    |
| TETO                               | OK               |                    |
| <b>ASSOALHO</b>                    |                  |                    |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS             | OK               |                    |
| ASSOALHO CENTRAL                   | OK               |                    |

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

## DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

MARCA: M.BENZ  
MODELO: C 63 AMG

COR: PRATA  
COMBUSTÍVEL: GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2008  
ANO MODELO: 2009  
SITUAÇÃO CHASSI: EM\_CIRCULACAO

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)




AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## FOTOS / ESTRUTURA



PANEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMO DO PARA-CHOQUE



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO



COLUNA DIANTEIRA

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

### DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

MARCA: M.BENZ  
MODELO: C 63 AMG

COR: PRATA  
COMBUSTÍVEL: GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2008  
ANO MODELO: 2009  
SITUAÇÃO CHASSI: EM\_CIRCULACAO

#### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

### FOTOS / ESTRUTURA



COLUNA TRASEIRA




COLUNA CENTRAL



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTAMALAS



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

| DADOS DO CLIENTE |                                                                                   | DADOS DO VEICULO (SENATRAN)   |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| CLIENTE: *****   |  | COR:PRATA                     |  |
| E-MAIL: *****    |                                                                                   | COMBUSTÍVEL:GASOLINA          |  |
| CPF: *****       |                                                                                   | ANO FABRICAÇÃO:2008           |  |
| TELEFONE: *****  |                                                                                   | ANO MODELO:2009               |  |
|                  | MARCA:M.BENZ                                                                      | SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO |  |
|                  | MODELO: C 63 AMG                                                                  |                               |  |

## TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Espessura de acordo com o padrão original)




**AMARELO**  
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)



**VERMELHO**  
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

|                                                                                   |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | PINTURA | NADA CONSTA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|

## TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS




### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



**DADOS DO CLIENTE**CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\***DADOS DO VEÍCULO (SENATRAN)**MARCA:M.BENZ  
MODELO: C 63 AMGCOR:PRATA  
COMBUSTÍVEL:GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO:2008  
ANO MODELO:2009  
SITUAÇÃO CHASSI:EM\_CIRCULACAO**VÍDEOS REALIZADOS NO VEÍCULO**

Aponte a câmera do seu celular no QR Code para visualização

Vídeos disponíveis: Parte Interna do Veículo / Parte Externa do Veículo



|                    |                  |                    |              |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Nome do Cliente    | *****            | Parceiro Comercial | SEM PARCEIRO |
| Data da Realização | 11/05/2026 16:46 | Nº da Placa        | [REDACTED]   |
|                    |                  | Nº do Laudo        | [REDACTED]   |

PRODUTO SELECIONADO **DEKRACAUTELAR COM PINTURA**

| PORTFÓLIO DE PRODUTOS     | MÓDULOS AVALIADOS |           |         |                       |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
|                           | IDENTIFICAÇÃO     | ESTRUTURA | PINTURA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| DEKRACAUTELAR             | ✓                 | ✓         |         |                       |
| DEKRACAUTELAR COM PINTURA | ✓                 | ✓         | ✓       |                       |
| DEKRA GARANTIDO           | ✓                 | ✓         | ✓       | ✓                     |