

**RUSSO VISTORIAS MATRIZ**

CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 27/05/2026 15:40:00

Número da Vistoria

EM
CONFORMIDADE**VISTORIA CAUTELAR**

CLIENTE:

FANIN MOTORS

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA/ELETRICO	MINI	I/MINI CYMAN ALL4 SE
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2022		VERMELHA			45736
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a EDUARDO & ROBSON AUTOMOVEIS LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 27/05/2026 15:40:00

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°




LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 27/05/2026 15:40:00

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 27/05/2026 15:40:00

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE


COLUNA CENTRAL DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 27/05/2026 15:40:00

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE


ETIQUETA VIS MOTOR




CHASSI



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559


DATA VISTORIA: 27/05/2026 15:40:00

Número da Vistoria: [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE


BLINDAGEM



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CINTO



CARROCERIA



LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 27/05/2026 15:40:00



Número da Vistoria




EM
CONFORMIDADE

MOTOR

DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador






RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA -
BARUERI - SP

Número da Vistoria =



EM
CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente

RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA - BARUERI - SP