

Vistoria -

17/04/2026 09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

Vistoria realizada por:

Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura
Itens: 0/39 **A**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor

Pintura/Lataria
Itens: 0/12 **A**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Nada Consta (12)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

Vistoria realizada por:

 BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: [REDACTED]	Marca/Modelo: MITSUBISHI TRITON KATANA AT4	Motor: [REDACTED]	Cor: PRETA				
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2025	Ano Produção: 2026	[REDACTED]	Combustível: DIESEL	[REDACTED]	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: BELO HORIZONTE	Estado da Placa: MG		
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	[REDACTED]				

Itens consultados e restrições

	Item	Status
	Restrição:	Nada Consta
	DPVAT:	Nada Consta
	Licenciamento:	Nada Consta
	Multas:	Nada Consta
	IPVA:	Nada Consta

	Item	Status
	Leilão:	Nada Consta
	Indício de Sinistro:	Nada Consta
	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
	Divergência nº Motor:	Nada Consta

 Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência nº Motor: Nada Consta

Vistoria

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

Vistoria realizada por:

Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

Vistoria realizada por:

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class

A



Visão Superior



Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta



Vistoria -

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

Vistoria realizada por:

Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Vistoria -

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

Vistoria realizada por:

Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA:

Vistoria realizada por:

Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta



Vistoria

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372

COR: PRETA


ANO FABRICAÇÃO: 2025

Vistoria realizada por:


Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita




Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025


Vistoria realizada por:

Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta





ETA - Cruzamento de Eixo



Placa



QR CODE



Vistoria

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025


Vistoria realizada por:

Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


CRLV



Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Data CRLV digital



Assolho com Painei Traseiro



Vistoria

17/04/2026

09:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 6.372

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

Vistoria realizada por:

Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.