ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	**CPF/CNPJ**	**TELEFONE**	**E-MAIL**
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO


DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	VW	VW NIVUS CL TSI
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2024	2024	0	PRETA	[redacted]		37886

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



CARROCERIA



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA ESQUERDA 90º



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



ASSOALHO DO PORTA-MALAS




PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CRASHBOX DIANTEIRO DIREITO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

CRASHBOX TRASEIRO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA COM 77



COLUNA CENTRAL ESQUERDA COM 85



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA COM 93



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO


ASSOALHO CENTRAL DIREITO



ETIQUETA DO CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



CHASSI



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistori[redacted]

APROVADO

COLUNA DIANTEIRA DIREITA COM 80



COLUNA CENTRAL DIREITA COM 98



COLUNA TRASEIRA DIREITA COM 80



MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA DO FAROL DIANTEIRO DIREITO



ETIQUETA DO FAROL DIANTEIRO ESQUERDO




ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

PAINEL DIANTEIRO ESQUERDO



PAINEL DIANTEIRO DIREITO



CRASH BOX DIANTEIRO ESQUERDO



CRASH BOX DIANTEIRO DIREITO



[redacted]

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]