

Identificação

Contratante:		Placa:	
Veículo:	I/FORD RANGER XLSCD2D4A	KM:	34648



Dados do Veículo

RENAVAM:	
Nº do Chassi(BIN Estadual):	
Nº do Chassi:	
Nº do Motor(BIN Estadual):	
Nº do Motor:	
Carroceria:	Carroc aber/ cab dupla
Ano Fabr./Modelo:	2024/2024
Cilindrada:	1996
Espécie:	Especial
Potência:	170
Nº Caixa Câmbio:	Não informado

Parecer dos Itens e Histórico

Itens Verificados	Situação	Descrição
Chassi	OK	
Motor	OK	
Câmbio	OK	
Condições da Placa	OK	
Estrutura da carroçaria	OK	
Data do cinto de segurança	OK	
Condição da gravação do chassi nos vidros	OK	
Condição das etiquetas ETA	OK	
Consulta/Pesquisa	OK	


Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a VISTOVERDE AMERICANA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da VISTOVERDE AMERICANA, independe da aceitação ou não da seguradora. Eu, RECHETTI E RENESTO LTDA declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



Análise da Estrutura

01 - Painel Dianteiro Inferior	Original
02 - Painel Dianteiro Superior	Original
03 - Coluna Superior LE	Original
04 - Coluna Superior LD	Original
05 - Longarina Dianteira LE	Original
06 - Longarina Dianteira LD	Original
07 - Torre Amortecedor LE	Original
08 - Torre Amortecedor LD	Original
09 - Coluna Dianteira LE	Original
10 - Coluna Dianteira LD	Original
11 - Travessa Reforço LE	Original
12 - Travessa Reforço LD	Original
13 - Coluna Central LE	Original
14 - Coluna Central LD	Original
15 - Coluna Traseira LE	Original
16 - Coluna Traseira LD	Original
17 - Longarina Traseira LE	Original
18 - Longarina Traseira LD	Original
19 - Painel Traseiro	Original
20 - Assoalho Traseiro	Original
21 - Painel Corta Fogo	Original



Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD

Pintura Original

Porta Dianteira LD


Pintura Original

Porta Traseira LD

Pintura Original

Lateral Traseira LD

Pintura Original



Capô

Pintura Original

Teto

Pintura Original

Tampa Traseira

Pintura Original

Lateral Dianteira LE

Pintura Original

Porta Dianteira Esquerda

Pintura Original

Porta Traseira Esquerda

Pintura Original

Lateral Traseira LE

Pintura Original

Fotos

Motor:




Painel traseiro:



Painel de instrumentos:



Cinto de Segurança:




Hodômetro:



Longarina Traseira / Esquerda:



Longarina Traseira / Direita:




Painel de instrumentos:



Extra:



Qr code:



Fotos


Placa:




Traseira:



Chassi:



Gravação de Chassi nos Vidros:



Etiqueta ETA:



Longarina Diant / Esquerda:



Caixa de ar direita:



Caixa de ar esquerda:



Dianteira:



Etiqueta ETA:



Fotos

Longarina
Diant /
Direita:



Torre Amort
Diant /
Esquerda:



Torre Amort
Diant /
Direita:



Compartimento
do motor:



Assinaturas

Vistoriador

Auxiliar Conferente

VISTOVERDE AMERICANA

CNPJ: 43074812000194

13478540 - CEP: 13478540 - Americana - SP

E-mail: stg.vistorias@gmail.com - Telefone: 1983024273



PLACA - [REDACTED]

22/05/2026 11:01
Protocolo Nº: [REDACTED]

Roubo/Furto
Negativo

Ind. Sinistro
Negativo

Leilão
Negativo

Gravame
Positivo

Renajud
Negativo

Dados do Veículo

PLACA:

[REDACTED]

RENAVAM:

MUNICÍPIO/UF:

Itapema / SC

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:
000

MARCA/MODELO:
I/FORD RANGER XLSCD2D4A

COR:
Branca

TIPO DE VEÍCULO:
Caminhonete

ESPÉCIE DE VEÍCULO:
Especial

ANO FAB./MODELO:
2024/2024

COMBUSTÍVEL:
Diesel

CHASSI:

[REDACTED]

PROCEDÊNCIA:
2

CATEGORIA:
Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:
Circulação

Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
19/12/2025

SITUAÇÃO CHASSI:
Normal

MOTOR:

[REDACTED]

CAIXA DE CÂMBIO:
Não informado

POTÊNCIA:
170

CILINDRADAS:
1996

CAPACIDADE DE CARGA:
00001

TIPO DE CARROCERIA:
Carroc aber/ cab dupla

Nº DE EIXOS:
02

EIXO TRASEIRO:
Não informado

EIXO AUXILIAR:
Não informado

CARROCERIA:
Não informado

CMT:
0,0006

PBT:
0,0000

Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO:

[REDACTED]

Nº DO DOCUMENTO:

TIPO DE DOCUMENTO:
2

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:
Não Informado



CRLV

EMIÇÃO DO CRLV:
Não informado

ANO LICENCIAMENTO:
Não informado

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:
Existe débito licenciamento.

VALOR LICENC.:
R\$ 0,00

IPVA:
Não informado

VALOR IPVA:
R\$ 0,00

MULTAS:
Não existe débito.

VALOR MULTAS:
R\$ 0,00

DPVAT:
Não informado

VALOR DPVAT:
R\$ 0,00

Restrições

Alienação Fiduciária

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador Chassi

CHASSI:



MARCA/MODELO:
FORD / RANGER

ANO FAB./ANO MODELO:
2024 / 2024

COMBUSTÍVEL:
Não informado

Informações Técnicas

FABRICANTE:
Ford

TIPO CARROCERIA:
Não aplicável

MOTOR:
2.0

TIPO DE MOTOR:
Não informado

TRAÇÃO:
Não informado

TIPO DE FREIO:
Não informado

TRANSMISSÃO:
Não informado

PORTAS:
Não informado

COMPRIMENTO:
Não informado

PESO BRUTO:
Não informado

QUANT. DE EIXOS:
Não informado

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:
Não informado

Nº DE IRREGULARIDADES:
Marca/modelo/ano identificados

CÓD. DE IRREGULARIDADE:
Não informado

VERIFICAÇÃO SERIAL:
Ok

VERSÃO:
Não informado

DÍGITO VERIFICADOR:
Ok



Informações Complementares

LOCAL DE FABRICAÇÃO:
ARGENTINA

MÊS DE PRODUÇÃO:
Não informado

REGIÃO GEOGRÁFICA:
Argentina / chile / equador / peru /
venezuela

PAÍS:
Argentina

CONCLUSÃO:
Completa

CLASSIFICAÇÃO:
Importado

Informações de Gravame

PLACA:

CHASSI:

ANO FABRICAÇÃO:
2024

ANO MODELO:
2024

RENAVAM:

SITUAÇÃO:
CONSTA REGISTRO DE GRAVAME

UF PLACA:
SC

UF LIC.:
SC

AGENTE:

DOC. AGENTE:

Nº CONTRATO:

Nº GRAVAME:
Não informado

DT. CONTRATO:
Não informado

DT. GRAVAME:
Não informado

REMAR. CHASSI:
Não informado

Tabela FIPE

CÓDIGO FIPE:
003501-7

VALOR FIPE:
R\$ 205.428,00

COMBUSTÍVEL:
Diesel

ANO MODELO:
2024

MODELO:
FORD/RANGER XLS CABINE DUPLA DIESEL

Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.



Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas.

Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.