ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	**CPF/CNPJ**	**TELEFONE**	**E-MAIL**
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	**Placa**	**Nº Chassi**	**Tipo Veículo**	**Combustível**	**Fabricante**	**Modelo**
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2024	2025		BRANCA	[redacted]		33361
Nº do Chassi do veículo		**Nº do Chassi no Cadastro**		**Nº do Motor no Veículo**		**Nº do Motor no Cadastro**
[redacted]						

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.


ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



LACRE DA PLACA



VIDRO TRASEIRO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



MOTOR



VIDRO TRASEIRO DIREITO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR




ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



[redacted]


ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]