

**DADOS GERAIS:**

DATA:	21/02/2026 15:18:47	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	MIL SEMINOVOS	Nº DA VISTORIA:	
UNIDADE:	VISAO TOTAL BELO HORIZONTE IV - ESTORIL	VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	AUDI	MODELO/VERSÃO:	I/AUDI R8 5.2 V10 SPYDER
ANO FAB/MODELO:	2015/2015	COR:	CINZA
PLACA:		CIDADE:	BELO HORIZONTE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	0	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	29522

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL BELO HORIZONTE IV - ESTORIL, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL BELO HORIZONTE IV - ESTORIL apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL BELO HORIZONTE IV - ESTORIL, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, MIL SEMINOVOS declaro ter recebido o seguinte da: VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 49.846.253/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MARCOS COELHO NETO, 1054 - CEP:30.570-610 - BELO HORIZONTE



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

CARROCERIA




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA



PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, MIL SEMINOVOS declaro ter recebido o seguinte da: VISTORIAS VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 49.846.253/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MARCOS COELHO NETO, 1054 - CEP:30.570-610 - BELO HORIZONTE




APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA



VIDRO TRASEIRO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, MIL SEMINOVOS declaro ter recebido o seguinte da: VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 49.846.253/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MARCOS COELHO NETO, 1054 - CEP:30.570-610 - BELO HORIZONTE



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




HODÔMETRO KM



PAINEL DE INSTRUMENTOS



LACRE DA PLACA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIREITA 90°




DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, MIL SEMINOVOS declaro ter recebido o seguinte da: VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 49.846.253/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MARCOS COELHO NETO, 1054 - CEP:30.570-610 - BELO HORIZONTE



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CINTO




ETIQUETA DO MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CHASSI



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, MIL SEMINOVOS declaro ter recebido o seguinte da: VISTORIAR VISTÓRIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 49.846.253/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MARCOS COELHO NETO, 1054 - CEP:30.570-610 - BELO HORIZONTE



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

MOTOR




PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



SUPOORTE DO MOTOR LADO DIREITO



SUPOORTE DO MOTOR LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



ETIQUETA VIS MOTOR



ETIQUETA DO CHASSI



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, MIL SEMINOVOS declaro ter recebido o seguinte da: VISTORIAS VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 49.846.253/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MARCOS COELHO NETO, 1054 - CEP:30.570-610 - BELO HORIZONTE



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, MIL SEMINOVOS declaro ter recebido o seguinte da: VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 49.846.253/0001-70 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

MARCOS COELHO NETO, 1054 - CEP:30.570-610 - BELO HORIZONTE



ORIGINALIDADE DA PINTURA




Vistoriador

Auxiliar Conferente

M/



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]