

**AUTO REMARK**

CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 01/06/2026 09:50:26

Número da Vistoria =



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	AUDI	AUDI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2023		CINZA			45049
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	518 Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	528 Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	538 Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	548 Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	558 Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	568 Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	578 Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	588 Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

VEICULO BLINDADO

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CENTRAL VISTORIA BARUERI LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



AUTO REMARK

CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 01/06/2026 09:50:26

Número da Vistoria



APROVADO


LACRE DA PLACA



TRASEIRA DIREITA 90°




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM






AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 01/06/2026 09:50:26

Número da Vistoria



APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CHASSI



COLUNA CENTRAL DIREITA






AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 01/06/2026 09:50:26

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO

CHASSI



LATERAL DIREITA



PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO





AUTO REMARK

CNPJ: 55.666.611/0001-65

ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244

TELEFONE: (11) 43822-333

DATA VISTORIA: 01/06/2026 09:50:26

Número da Vistoria = [REDACTED]




APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL DIANTEIRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 01/06/2026 09:50:26

Número da Vistoria



APROVADO


ETIQUETA VIS MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA DO CINTO



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 01/06/2026 09:50:26

Número da Vistoria



APROVADO

CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



MOTOR



Vistoriador




AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente




Número da Vistoria =



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]